



Mercedes-Benz GLB 200

Skeniraj za cjelovito izvješće



Broj šasijske: W1N2476121W086673

Gorivo: Dizel

Godina: 2021

Vrsta mjenjača: Automatski

Oštećenje

⚠ Pažnja

Pronašli smo 1 zapis za ovo vozilo.

Sigurnost

⚠ Pažnja

Broj pronađenih otvorenih ili prošlih sigurnosnih povlačenja za ovo vozilo: 1.

Kilometraža

✅ Nisu pronađeni problemi

Posljednja zabilježena kilometraža: 119.660 km.

Provjera pravnog statusa

✅ Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o financijskim ili pravnim rizicima.

Krađa

✅ Nisu pronađeni problemi

Nema podataka o krađi.

Emisije

✅ Nisu pronađeni problemi

Niska razina CO₂ emisija: 128 g/km.



+36




Izvori podataka

Provjerili smo 900+ izvora podataka u 40 država

Fotografije

Pronašli smo 33 fotografije ovog vozila. Skeniraj QR kôd izvješća i pogledaj ih sve.

01. 2026.




Krađa

Provjerili smo je li vozilo trenutno navedeno kao ukradeno, je li ikada u prošlosti prijavljeno kao ukradeno i je li pronađeno.

✓ Dobre vijesti

Nismo pronašli nikakve podatke da je vozilo ukradeno.

i Sažetak

Provjera baze podataka ukradenih vozila izvršena je u **7 država:**  +1

Evo što smo provjerili:



Traži li se trenutno kao ukradeno?

✓ Podaci nisu pronađeni



Je li vozilo bilo ukradeno u prošlosti?

✓ Podaci nisu pronađeni

Za ovo vozilo nisu pronađeni zapisi o krađama u prošlosti.

Provjera policijske baze podataka ukradenih vozila **izvršena je u sljedećim državama:**


 Slovačka  Češka  Slovenija  Rumunjska  Mađarska  Italija  Kanada

Kilometraža

Provjerili smo je li kilometraža točna ili je možda bila lažirana.

i Sažetak

- Posljednja poznata kilometraža: 119.660 km
- Pronađeno je 5 zapisa o kilometraži



Zapisi brojača kilometara

03. 2021.	500 km
01. 2022.	18.549 km
01. 2023.	44.352 km
09. 2024.	95.773 km
07. 2025.	119.660 km

Zapisi brojača kilometara

! Očekivana trenutna kilometraža

Na temelju nedavnih vozačkih navika, trenutna kilometraža može biti **oko 136.670 km**. Stvarna kilometraža može se razlikovati – provjeri brojač kilometara automobila radi točnosti.

Vozačke navike

03. 2021. - 07. 2025. ! Uobičajena vožnja 2.258 km/mjesečno

Provjera pravnog statusa

Provjerili smo je li vozilo prošlo tehničke preglede i je li označeno kao otpad.



Dobre vijesti

Nisu pronađeni podaci o pravnom statusu ovog vozila

Pravni status



Je li vozilo prošlo tehnički pregled?

✓ Podaci nisu pronađeni

Nisu pronađeni podaci o tehničkom pregledu



Je li bilo označeno kao otpad?

✓ Podaci nisu pronađeni

Nema podataka da je vozilo označeno kao otpad

Oštećenje

Je li ovo vozilo bilo oštećeno u prošlosti? Kolika je bila vrijednost štete?



Pažnja

Pronašli smo 1 zapis za ovo vozilo



Sažetak

Manja oštećenja obično ne utječu na sigurnost vozila i ne ostavljaju strukturalne probleme



Oštećenja sprijeda:

Prednji dio / Branik

Ostala oštećenja:

Interijer / Neklasificirano

03. 2021.

 Belgija

Procjena

Pogođene strane

Sprijeda

Procjena troškova prethodnih popravaka

0 € – 500 €

Mogući uzrok

Sporazum o procjeni i vrijednosti

Opis

Vrijednost oštećenja koju su procijenile i dogovorile sve strane.

Izjava o odricanju od odgovornosti: većina zapisa o oštećenjima povezana je s prometnim nesrećama, ali ne isključivo s njima. Neki zapisi, kao što su procjene štete, dražbe, pregledi vozila, popravci i drugi slični događaji, radnje ili okolnosti, mogu ući u izvješće iz različitih razloga. Takvi zapisi mogu ukazivati, na primjer, da je vozilo pregledano i procijenjeno u ovlaštenom servisnom centru ili da su izvršeni popravci, jamstveni servis, dijagnostika, pregled vozila ili druge slične usluge. Takvi pregledi ili procjene vozila mogu se provesti zbog oštećenja nastalih tijekom prometne nesreće, kao i zbog drugih razloga kao što su zakonski zahtjevi i/ili postupci, podaci koje je objavio proizvođač, jamstveni ili izvanjamstveni popravci, ispravci loše izvedenih popravaka ili oštećenja koja nisu povezana s prometnim nesrećama (npr. krađa, mehanička oštećenja itd.). Važno je napomenuti da takvi zapisi ne moraju nužno ukazivati na posljedice prometne nesreće – oni također mogu biti povezani s korištenjem, održavanjem ili radom vozila u skladu sa zahtjevima i okolnostima koje je odredio proizvođač ili treće strane.

Pojašnjenje odjeljka „Oštećenja“

Procjena

Procjena je postupak ocjene opsega oštećenja na vozilu. To uključuje pregled vozila kako bi se utvrdilo koji su popravci potrebni, procjenu troškova i odlučivanje može li se vozilo popraviti ili se smatra totalnom štetom.

Procjena troškova prethodnih popravaka

Ako je na vozilu prijavljena šteta, trošak prošlih popravaka procjenjuje se na temelju mjesta procjene štete i prikazuje se u valuti te zemlje. Ovaj iznos može se razlikovati od onoga iznosa koji očekuješ na lokalno. Evo zašto:

Cijene popravaka razlikuju se od zemlje do zemlje zbog razlika u cijeni rada i cijeni dijelova.

Procjena se temelji na radu koji se obavlja u službenim servisnim centrima, koji su obično skuplji od neovisnih radionica.

Izloženost prirodnim katastrofama

Provjerili smo je li se vozilo nalazilo u području pogođenom prirodnim katastrofama u trenutku kada su se dogodile.



Dobre vijesti

Lokacija ovog vozila nije zabilježena na području prirodnih katastrofa.

Tržišna cijena


Provjerili smo kako se tržišna cijena ovog vozila mijenjala tijekom vremena, na temelju dostupnih povijesnih podataka i procjena cijena.

Vremenska crta prikazuje ograničeno razdoblje i ne odražava cijenu vozila tijekom cijelog njegovog životnog vijeka.



Sažetak

- Prosječna tržišna cijena za ovakvo vozilo: 34.980 €
- Budi na oprezu zbog mogućih skrivenih problema ako se vozilo prodavalo po znatno nižoj cijeni od trenutne!



2025

2026

Tržišna cijena Raspon tržišnih cijena

Year	Tržišna cijena	↘ Najniža tržišna vrijednost	↗ Najviša tržišna vrijednost
2025	34.990 €	27.714 €	40.490 €
2026	34.980 €	27.714 €	40.490 €

Emisije

Analizirali smo koliko CO₂ ovaj model automobila obično proizvodi i koji se porezi ili naknade mogu primjenjivati.



carVertical uvid

Ovo vozilo ima prosječne emisije. To će vjerojatno uključivati standardne poreze na emisije.

Emisije CO₂

Emisija CO₂ tvog vozila **128 g/km** Razred **B**

Do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specifikacije & oprema













Tehničke specifikacije vozila i originalna oprema u zapisu.

Ovaj odjeljak sadrži pojednostavljene opise generirane uz pomoć umjetne inteligencije koji će ti pomoći da bolje razumiješ svaku značajku vozila.

i Sažetak

Provjeri odgovaraju li specifikacije i oprema vozila onome što ti je rekao prodavač.

Identifikacija i tehničke specifikacije

 Proizvođač Mercedes-Benz	 Model GLB 200	 Opis GLB 200
 Vrsta karoserije SUV	 Godina proizvodnje 2021	 Godina modela 2021
 Zapremnina pogonskog sklopa 2 l	 Snaga pogonskog sklopa 110 kW (148 hp / 150 PS)	 Vrsta goriva Dizel
 Vrsta prijenosa Automatski	 Broj vrata 5	 Položaj volana Volan na lijevoj strani upravljačke konzole
 Broj cilindara 4	 Tržište modela EU	 Broj sjedala 5

Oprema

Kako je primljeno od proizvođača

01B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-DUTCH

✦ Includes operating instructions and service booklet in Dutch

084 INVALID (PRE-INSTALLATION 48V-TECHNOLOGY)

✦ Invalid pre-installation for 48V technology

02J INVALID CHANGEOVER OF WORLD MANUFACTURER TO MERCEDES-BENZ AG (ASF)

✦ Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF)

085 WORLD MANUFACTURER CONVERSION TO MERCEDES-BENZ AG

✦ World manufacturer conversion to Mercedes-Benz AG

08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

Mercedes-Benz Connect services available for vehicle setup

167 VEHICLE PRODUCTION LOCATION MEXICO

Vehicle was produced in Mexico

20U KEYLESS RENTAL

Keyless rental feature

234 BLIND SPOT MONITORING

Blind spot monitoring

243 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (CAMERA)

Active lane keeping assist with camera technology

255B MB-MOBILO WITH DSB AND GGD

Mobile service with repair and breakdown assistance

260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

Model badge on trunk lid is omitted

273 EXIT WARNING ASSISTANT

Alerts the driver about nearby obstacles when exiting

294 KNEEBAG

Kneebag protection included

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

Uses alternative refrigerant

301A FABRIC - BLACK / ANTHRACITE

Interior in black/anthracite fabric

331B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - DUTCH

Language of instrument cluster and HU in Dutch

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

E-Call emergency call system integrated

09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

Mercedes-Benz Connect offers vehicle monitoring capabilities

1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

ECE version communication module

218 REAR VIEW CAMERA

Includes rear view camera for added visibility

235 ACTIVE PARKING ASSIST

Active parking assist system

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

Automatic dimming rearview mirror and side mirrors

258 COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION

Collision warning system with active brake application

270 GPS AERIAL

GPS antenna included

287 THROUGH-LOADING FEATURE

Through-loading feature in the rear

2U1 RADIATOR SHUTTER

Includes a radiator shutter

300A FABRIC

Interior featuring fabric material

310 DOUBLE CUP HOLDER

Double cup holder included for convenience

345 RAIN SENSOR

Rain sensor technology

355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

Preinstallation for retrofitting navigation system available

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦✦ Hermes communications module with LTE capabilities

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

✦✦ Preparation for receiving live traffic information

400 REAR ARMREST

✦✦ Rear armrest for additional comfort

428 STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL GEARSHIFT PADDLES - PAINTED

✦✦ Steering wheel with gearshift buttons/paddles painted

446 TOUCHPAD ONLY

✦✦ Touchpad control system included

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

✦✦ Tire pressure monitoring system

4J9 PLANT CONTROL CODE

✦✦ Plant control code

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

✦✦ Free map updates for multiple years

513L BELGIUM

✦✦ Country group rating for Belgium

537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)

✦✦ Standard digital radio with DAB technology

548 CONNECT 20 MID (NTG6)

✦✦ Connect 20 multimedia system (NTG6)

58U HEADLINER, GRAY FABRIC

✦✦ Headliner in gray fabric

632 HEADLAMPS, LED, STATIC, RIGHT-SIDE TRAFFIC

✦✦ LED headlamps with static function for right-side traffic

682 FIRE EXTINGUISHER

✦✦ Includes fire extinguisher

365 HARD DRIVE NAVIGATION

✦✦ Equipped with a hard drive navigation system

3U6 HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

✦✦ HU country set for ECE/ROW

426 AUTOMATIC DUAL-CLUTCH TRANSMISSION, 8-SPEED

✦✦ Includes automatic dual-clutch transmission with 8 speeds

440 CRUISE CONTROL

✦✦ Cruise control functionality available

458 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY S

✦✦ Instrument cluster display with S design

485 COMFORT SUSPENSION

✦✦ Comfort suspension included

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

✦✦ Exterior mirrors that electrically fold

504 SPEED SIGN RECOGNITION

✦✦ Supports speed sign recognition for enhanced safety

51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

✦✦ Euro-NCAP country group rating

543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

✦✦ Sun visor with additional function included

580 AIR-CONDITIONING SYSTEM

✦✦ Air-conditioning system equipped

5XXL EUROPE

✦✦ Euro-spec vehicle

668 PROD. PROT. F. FREIGHT PKGING WITH TIE-DOWN HOOKS

✦✦ Protected during freight packaging with tie-down hooks

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Control code used for sales purposes

70B SAFETY VEST - DRIVER

✦ Driver's safety vest provided

73B ROLLER BLIND COMPARTMENT CLOSED

✦ Roller blind compartment provided

79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

✦ Preparation for digital radio standard DAB/DMB

7U1 SEAT MODEL VARIANT 1

✦ Variant 1 of seat model

859 CENTRAL DISPLAY SIZE M

✦ Central display size is medium

8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

✦ Assistance system control switch on steering wheel

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ Exhaust system compliant with Euro 6 technology

968 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Euro 6 technology COC document without vehicle registration certificate

98B UPPER RADIATOR SHUTTERS

✦ Includes upper radiator shutters

B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH

✦ Refrigerant compressor with magnetic clutch

B59 DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

✦ Drive program selection switch for agility select

FX SPECIAL VERSION

✦ Special version

H59 TRIM ELEMENTS - PLASTIC IMD CARBON FIBER LOOK SILVER (2B75)

✦ Interior trim elements in plastic with carbon fiber look (silver)

725 ROOF RAILS IN CHROME LOOK

✦ Chrome-look roof rails

775U IRIDIUM SILVER - METALLIC FINISH

✦ Painted in iridium silver metallic finish

7B4 WIPPS COUNTRIES WEU+COG

✦ Designed for countries within WEU+COG

801 YOM X0/1

✦ YOM X0/1

873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Heated seats for driver and front passenger

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

✦ I-Size marking for child seat attachment

942 LOAD COMPARTMENT/TRUNK PACKAGE

✦ Package for the load compartment/trunk included

971 EXHAUST SYSTEM WITH DPF, GENERATION 1.5

✦ Exhaust system with DPF, generation 1.5

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦ Control code for conversion to WLTP with RDE

B51 TIREFIT

✦ Equipped with Tirefit system

F247 MODEL SERIES 247

✦ Belongs to model series 247

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Equipped with automatic transmission

HA REAR AXLE

✦ Rear axle configuration

JDA PLANT CONTROL CODE

✦✦ Plant-specific control code

JPX PLANT CONTROL CODE

✦✦ Plant control code

L LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Left-hand drive configuration

M013 DERATED ENGINE

✦✦ Engine is derated for specific performance

M654 INLINE DIESEL ENGINE OM654

✦✦ Inline diesel engine OM654

P44 PARKING PACKAGE

✦✦ Parking assistance package

PXX CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Control code used for sales purposes

PYM CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Sales control code

R43 LIGHT-ALLOY WHEEL 10-SPOKE DESIGN 17" "ALL-ROUND"

✦✦ 17-inch light-alloy wheels with a 10-spoke design for all-around use

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

✦✦ Indicator for rear seat belt status

U12 VELOUR FLOOR MATS

✦✦ Includes velour floor mats

U55 MULTI-LINK AXLE

✦✦ Equipped with a multi-link axle

U62 EXTERIOR LIGHT AND SIGHT PACKAGE

✦✦ Comes with exterior light and sight package

JNU PLANT CONTROL CODE

✦✦ Plant-specific control code

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

✦✦ Service interval control code 25000 KM

L3E SPORT STEERING WHEEL - SMOOTH SPLIT LEATHER

✦✦ Sport steering wheel with smooth split leather

M20 DISPLACEMENT 2.0 LITER

✦✦ 2.0-liter engine displacement

O48 SOFTWARE FRESH-UP 4

✦✦ Software fresh-up 4

P49 MIRROR PACKAGE

✦✦ Mirror package specification

PYA CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Control code used for sales purposes

R01 SUMMER TYRES

✦✦ Summer tires equipped

R7D WHEEL SIZE 17" "ALL-ROUND VARIANT 1"

✦✦ 17-inch wheels - Variant 1, suitable for all-around use

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

✦✦ Front passenger seat with weight sensor

U35 12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT

✦✦ 12V socket in the load compartment

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

✦✦ Active hood system for pedestrian protection

U79 BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 3

✦✦ Equipped with BLUETEC SCR diesel exhaust gas cleaning generation 3

V05 SPEED/LOAD INDEX 99V

Indicates the speed and load index of the tires

VL LEFT FRONT AXLE HALF

Left front axle assembly

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

Right front axle assembly

Sigurnost

Provjerili smo ima li ovo vozilo povlačenja od strane proizvođača i koja je njegova ocjena sigurnosti.



Pažnja

Pronađen 1 opoziv

Povlačenja

Status opoziva: Aktivno

Pronašli smo objavu o povlačenju. Ovaj je proizvođač objavio opoziv baš ovog vozila.

Naziv Adaptation diagnoses

Razina rizika povlačenja Niska



carVertical uvid

Ovo vozilo ima aktivno povlačenje, ali ne predstavlja sigurnosni rizik ili rizik od ozljeda. Za detalje i najnovija ažuriranja pregledaj informacije o povlačenju na službenoj web stranici proizvođača.

Vremenska crta

Pronađena 4 zapisa

Vremenska crta zapisa za ovo vozilo

01. 2021. 🌐 Država nepoznata

Proizvedeno

Zabilježen je datum proizvodnje ovog vozila. Navedena zemlja može ukazivati na mjesto proizvodnje ili registracije.

01. 2021. 🇧🇪 Belgija

Prva registracija

Za ovo vozilo dodan je zapis o registraciji. To može biti zbog prve registracije, promjene vlasništva ili druge službene dokumentacije.

03. 2021. 🇧🇪 Belgija

Otkrivena procjena



Pronašli smo zapis koji pokazuje da je ovo vozilo prošlo procjenu stanja u ovoj zemlji (ili saveznoj državi). Više informacija potražite u odjeljku „Oštećenja“.

01. 2026.  Belgija

Na prodaju

Zapis oglasa pokazuje da je ovaj automobil bio oglašen na prodaju. Ponekad se navedena zemlja može razlikovati od stvarne lokacije vozila.



+36

Izvori podataka

Provjerili smo 900+ izvora podataka u **40 država**

Korisni savjeti nakon čitanja izvješća

Svaki savjet koji primijeniš pomoći će ti da izbjegnute neželjena iznenađenja kasnije. Što bolje provjeriš, to je kupnja sigurnija.

Provjeri povijest vozila

To je već obavljeno? Sjajan početak! Evo što trebaš učiniti dalje:

- Iskoristi savjete iz ovog odjeljka kada osobno pregledavaš automobil.
- Označi ih i uvjeri se da ne propuštaš nešto važno.

Zatraži pregled stručnjaka

Iskusni mehaničar može uočiti skrivene probleme koji bi tebi mogli promaći. Evo što trebaš učiniti dalje:

- Naruči provjeru u neovisnom ili ovlaštenom servisnom centru
- Zamoli mehaničara da provjeri ključne sustave: motor, kočnice, ovjes, elektroniku
- Zatraži pisane bilješke ili izvješće o svim pronađenim problemima

Provjeri kilometražu

Provjeri odgovara li kilometražu u ovom izvješću očitavanju brojača kilometara automobila. Evo što trebaš učiniti dalje:

- Napravi usporedbu očitavanja brojača kilometara i kilometraže navedene u izvješću
- Potraži znake lažiranja (istrošene papučice, sumnjivi popravci na kontrolnoj ploči)
- Zatraži objašnjenje za sve što izgleda sumnjivo

Zatraži evidenciju o servisiranju

Evidencija o servisiranju pokazuje koliko je automobil dobro održavan. Evo što trebaš učiniti dalje:

- Zatraži od prodavača knjižicu servisa ili evidenciju održavanja automobila
- Provjeri jesu li ulje i filtri redovito mijenjani i kakvo je stanje zupčastog remena
- Obrati pažnju na sve servise koje nedostaju ili kasne

Obavi pravu probnu vožnju

Pravilna probna vožnja pomoći će ti da uočiš probleme s performansama, upravljanjem ili udobnošću – primijetit ćeš puno više na cesti nego na parkiralištu. Evo što trebaš učiniti dalje:

- Vozi autocestom
- Vozi neravnim ili lošim cestama
- Vozi u gradskom prometu
- Osluškuj čudne zvukove ili vibracije
- Obrati pažnju na upravljivost i udobnost

Napravi usporedbu sa sličnim automobilima

Provjerom drugih oglasa vidjet ćeš je li tražena cijena poštena ili isplati li se uopće pregovarati. Evo što trebaš učiniti dalje:

- Pretraži slične automobile online (ista marka, model, godina, kilometražu)
- Usporedi tražene cijene
- Provjeri stanje i opremu automobila
- Iskoristi ove informacije u pregovorima s prodavačem