

Mercedes-Benz B 180

Skeniraj za cjelovito izvješće



Broj šasije: WDD2462121J473257

Vrsta karoserije: Višenamjensko vozilo

Gorivo: Dizel

Godina: 2018

Vrsta mjenjača: Ručni

Zapremnina motora: 1,5 l

Snaga pogonskog sklopa: 80 kW (107 hp / 109 PS)

Kilometraža

✔ Nisu pronađeni problemi

Posljednja zabilježena kilometraža: 130.984 km.

Provjera pravnog statusa

✔ Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o financijskim ili pravnim rizicima.

Oštećenje

✔ Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o oštećenjima ili procjeni.

Krađa

✔ Nisu pronađeni problemi

Nema podataka o krađi.



+44

Izvori podataka

Provjerili smo 1000+ izvora podataka u 48 država

Krađa

Provjerili smo je li vozilo trenutno navedeno kao ukradeno, je li ikada u prošlosti prijavljeno kao ukradeno i je li pronađeno.



Nije pronađen nijedan problem

Nismo pronašli nikakve podatke da je vozilo ukradeno.

Evo što smo provjerili:



Traži li se trenutno kao ukradeno?

Nema zapisa koji ukazuju da je ovo vozilo trenutno prijavljeno kao ukradeno i da se za njim traga.



Je li vozilo bilo ukradeno u prošlosti?

Za ovo vozilo nisu pronađeni zapisi o krađama u prošlosti.

Provjera baze podataka ukradenih vozila izvršena je u 7 država:

Slovenija Italija Rumunjska Slovačka Mađarska Češka Kanada


Kilometraža

Provjerili smo je li kilometraža točna ili je možda bila lažirana.



Sažetak

- Posljednja poznata kilometraža: 130.984 km
- Prosječna kilometraža sličnih modela: 158.139 km
- Pronađeno je 14 zapisa o kilometraži



Zapisi brojača kilometara

01. 2018.	12 km
02. 2019.	24.198 km
09. 2020.	49.884 km
01. 2022.	64.025 km
08. 2022.	71.422 km
12. 2022.	76.594 km
06. 2023.	83.478 km

Zapisi brojača kilometara

03. 2024.	95.933 km
07. 2024.	100.723 km
02. 2025.	111.669 km
07. 2025.	116.510 km
03. 2026.	127.804 km
06. 2026.	130.449 km
07. 2026.	130.984 km

Vozačke navike

01. 2018. - 02. 2019.	Intenzivna vožnja	1.832 km/mjesečno
02. 2019. - 07. 2026.	Uobičajena vožnja	1.183 km/mjesečno

Provjera pravnog statusa

Provjerili smo je li vozilo prošlo tehničke preglede i je li označeno kao otpad.



Nije pronađen nijedan problem

Nisu pronađeni podaci o pravnom statusu ovog vozila

Pravni status



Je li vozilo prošlo tehnički pregled?

Prošlo

03. 2026.  Francuska

Prošlo je tehnički pregled

Vrijedi do 03. 2028.



Je li bilo označeno kao otpad?

Nema zapisa da je ovo vozilo označeno kao otpad.

Oštećenje

Je li ovo vozilo bilo oštećeno u prošlosti? Kolika je bila vrijednost štete?



Nije pronađen nijedan problem

Nisu pronađeni zapisi o oštećenjima ili procjeni

Nisu pronađena oštećenja

Ponekad mogu biti prikazane netočne informacije, posebno u slučaju provjere starijih vozila. Neovlašteni servisi mogu ilegalno zamaskirati nedostatke ili oštećenja na vozilu, a da pritom nisu nigdje zabilježena. Ponekad može biti zamijenjena čak i pločica s brojem šasije vozila. Koristimo različite metode da bismo otkrili takve prekršaje, ali nemoguće je dati 100 %-tnu garanciju.



Emisije

Analizirali smo koliko CO₂ ovaj model automobila obično proizvodi i koji se porezi ili naknade mogu primjenjivati.



carVertical uvid

Ovo vozilo ima niske emisije. Može se kvalificirati za niže poreze na emisije. Provjeri lokalne propise i vidi vrijede li popusti.

Emisije CO₂

104 g/km Razred: **A**

0 g/km

225 g/km ≤

Specifikacije & oprema

Tehničke specifikacije vozila i originalna oprema u zapisu.

Ovaj odjeljak sadrži pojednostavljene opise generirane uz pomoć umjetne inteligencije koji će ti pomoći da bolje razumiješ svaku značajku vozila.



Sažetak

Provjeri odgovaraju li specifikacije i oprema vozila onome što ti je rekao prodavač.

Specifikacije vozila



Pregled

Proizvođač

Mercedes-Benz

Model

B 180

Vrsta goriva

Dizel

Godina modela

2018

Varijanta

d

Godina proizvodnje

2018

Kategorija

M1

Oznaka proizvođača

B 180

Homologacija

e1*2001/116*0470*19



Performanse i učinkovitost

Vrsta prijenosa

Ručni

Vrsta pogona

Pogon na prednje kotače (FWD)

Zapremnina motora

1,5 l

Snaga pogonskog sklopa

80 kW (107 hp / 109 PS)

Broj cilindara

4

Br. brzina

6

Emisije CO2

104 g/km

Standard emisija

euro 6

Oznaka motora

OM607

Vrsta pogonskog sklopa

Unutarnje izgaranje



Karoserija i dimenzije

Vrsta karoserije
Višenamjensko vozilo

Broj vrata
5

Međuosovinski razmak
2.699 mm

Bruto težina
1.985 kg

Položaj volana
Volan na lijevoj strani upravljačke konzole

Širina
1.786 mm

Veličina kotača
16 in

Broj sjedala
5

Visina
1.557 mm

Težina praznog vozila
1.345 kg

Oprema

Kako je primljeno od proizvođača

030A Fabric

✦✦ Fabric interior material

058 YoM X7/2

✦✦ Model Year 2017/2

154 Changeover of HU-Entry from Melco to Panasonic / optimi.

HW

✦✦ Changed head unit from Melco to Panasonic and optimized hardware

191U Cosmos black - Metallic finish

✦✦ Cosmos Black metallic finish

218 Rear view camera

✦✦ Includes rear view camera for added visibility

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦✦ Automatic dimming rearview mirror and side mirrors

258 Collision warning system with FCW-Stop active brake application

✦✦ Collision warning system with active brake application

031A Fabric - black/anthracite

✦✦ Black/anthracite fabric interior material

07B Operating instructions and service booklet-French

✦✦ Operating instructions and service booklet in French

15U Pre-installation for MB-Link smartphone integration

✦✦ Pre-installation for smartphone integration

194 Conversion roof liner process in plant

✦✦ Roof liner conversion process done during manufacturing

235 Active Parking Assist

✦✦ Active parking assist system

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦✦ Mobile service with repair and breakdown assistance

280 Leather steering wheel and leather - covered shift lever

✦✦ Leather steering wheel and leather-covered shift lever

290 Windowbag

Windowbag for added safety

2U8 Alternative refrigerant

Uses alternative refrigerant

310 Double cup holder

Double cup holder included for convenience

345 rain sensor

Rain sensor technology

357 SD card navigation

SD card navigation system

367 Pre-installation for Live Traffic Information

Preparation for receiving live traffic information

411 6-speed manual transmission

6-speed manual transmission

442 Multifunction steering wheel (12 buttons)

Multifunction steering wheel with 12 buttons for various controls

475 Tire pressure monitor (TPM)

Tire pressure monitoring system

4U7 Voltage dip protection for start-stop system

Protection for start-stop system

518 Universal communications interface (UCI)

Universal communications interface

522 Audio 20 radio navigation-capable NTG5

Audio 20 radio with navigation capabilities, compatible with NTG5

538 Mono driver camera

Mono Driver Camera - This refers to a single driver-facing camera for monitoring and recording purposes.

581 Automatic climate control

Automatic climate control feature

294 Kneebag

Kneebag protection included

301 Ashtray package

Package including ashtray

337B Instrument cluster/HU language - French

Instrument cluster and head unit language in French

351 Ecall emergency call system

E-Call emergency call system integrated

360 HERMES communications module UMTS

Hermes Communications Module for UMTS

3U1 Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

Entertainment head unit configured for Europe/CIS states/Mongolia

440 Cruise control

Cruise control functionality available

474 Diesel particulate filter

Diesel particulate filter included

485 Comfort suspension

Comfort suspension included

500 Electrically folding exterior mirrors

Exterior mirrors that electrically fold

51U Headliner, black fabric

Black fabric headliner

531L France

Vehicle configured for France

543 Sun visor with additional function

Sun visor with additional function included

5XXL Europe

Euro-spec vehicle

632 Headlamps, LED, static, right-side traffic

✦ LED headlamps with static function for right-side traffic

6P5 Control code for Sales

✦ Control code used for sales purposes

808 YoM X7/1

✦ Year of manufacture code

893 KEYLESS-Start

✦ Keyless start

942 Load compartment/trunk package

✦ Package for the load compartment/trunk included

B03 Direct starting / ECO start/stop function

✦ Direct starting and eco start/stop function

B51 TIREFIT

✦ Equipped with Tirefit system

FT S-Tourer

✦ S-Tourer trim level

H53 Trim elements - plastic silver horizontal lines

✦ Silver plastic horizontal line trim elements

K11 Adaptive brake light, flashing

✦ Adaptive brake light with flashing feature

L Left-hand drive

✦ Left-hand drive configuration

M607 Inline 4-cylinder diesel engine M607

✦ Inline 4-cylinder diesel engine model M607

P49 Mirror package

✦ Mirror package specification

R78 Light-alloy wheel 5-double-spoke design 16" all-round

✦ 16-inch light-alloy wheels with a 5-double-spoke design

666 Product protection for shipment veh. without transport eyelets

✦ Product protection during shipment

723 Load compartment cover

✦ Load compartment cover

818 Siren for intrusion and anti-theft alarm system (EDW)

✦ Siren for intrusion and anti-theft alarm system

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Exhaust system compliant with Euro 6 technology

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Euro 6 technology COC document without vehicle registration certificate

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

✦ Refrigerant compressor with magnetic clutch

F246 Model series 246

✦ Vehicle model series 246

GM Man. transmission

✦ Manual transmission

HA Rear axle

✦ Rear axle configuration

K13 Control code for service interval 25000 km

✦ Service interval control code 25000 KM

M15 Displacement 1.5 liter

✦ 1.5-liter engine displacement

P27 Style Package

✦ Style package included for added features

R05 Rolling resistance-optimized summer tires

✦ Summer tires optimized for rolling resistance

U01 Rear seat belt status indicator

✦ Indicator for rear seat belt status

U10 Front passenger seat with weight sensor

Front passenger seat with weight sensor

U35 12 V socket in load compartment

12V socket in the load compartment

U62 Exterior light and sight package

Comes with exterior light and sight package

VL Left front axle half

Left front axle assembly

U12 Velour floor mats

Includes velour floor mats

U59 Seat comfort package

Includes seat comfort package

V21 Speed- + Load Index 91H

Speed and load index rating 91H

VR Right front axle half

Right front axle assembly

Vremenska crta

Pronađeno 6 zapisa

Vremenska crta zapisa za ovo vozilo

01. 2018.  Država nepoznata

Proizvedeno

Zabilježen je datum proizvodnje ovog vozila. Navedena zemlja može ukazivati na mjesto proizvodnje ili registracije.

02. 2018.  Francuska

Prva registracija

Za ovo vozilo dodan je zapis o registraciji. To može biti zbog prve registracije, promjene vlasništva ili druge službene dokumentacije.

02. 2022.  Francuska

Pregledano

Za ovo vozilo je zabilježen tehnički pregled. To može uključivati razne provjere vezane uz tehničku ispravnost ili emisije. Mogu se uključiti i uspješni i neuspješni pregledi.

03. 2024.  Francuska

Pregledano

Za ovo vozilo je zabilježen tehnički pregled. To može uključivati razne provjere vezane uz tehničku ispravnost ili emisije. Mogu se uključiti i uspješni i neuspješni pregledi.

03. 2026.  Francuska

Pregledano

Za ovo vozilo je zabilježen tehnički pregled. To može uključivati razne provjere vezane uz tehničku ispravnost ili emisije. Mogu se uključiti i uspješni i neuspješni pregledi.

07. 2026.  Francuska

Na prodaju

Zapis oglasa pokazuje da je ovaj automobil bio oglašen na prodaju. Ponekad se navedena zemlja može razlikovati od stvarne lokacije vozila.



+44

Izvori podataka

Provjerili smo 1000+ izvora podataka u **48 država**

Korisni savjeti nakon čitanja izvješća

Svaki savjet koji primijeniš pomoći će ti da izbjegnute neželjena iznenađenja kasnije. Što bolje provjeriš, to je kupnja sigurnija.

Prije kupnje automobila provjeri sljedeće:

☐

Zatraži pregled stručnjaka

Iskusni mehaničar može uočiti skrivene probleme koji bi tebi mogli promaći. Evo što trebaš učiniti dalje:

☐

Naruči provjeru u neovisnom ili ovlaštenom servisnom centru

☐

Zamoli mehaničara da provjeri ključne sustave: motor, kočnice, ovjes, elektroniku

☐

Zatraži pisane bilješke ili izvješće o svim pronađenim problemima

☐

Zatraži evidenciju o servisiranju

Evidencija o servisiranju pokazuje koliko je automobil dobro održavan. Evo što trebaš učiniti dalje:

☐

Zatraži od prodavača knjižicu servisa ili evidenciju održavanja automobila

☐

Provjeri jesu li ulje i filtri redovito mijenjani i kakvo je stanje zupčastog remena

☐

Obrati pažnju na sve servise koje nedostaju ili kasne

☐

Provjeri kilometražu

Provjeri odgovara li kilometražu u ovom izvješću očitavanju brojača kilometara automobila. Tvoja zadnja poznata kilometraža je **130.984 km**. Evo što trebaš učiniti dalje:

☐

Napravi usporedbu očitavanja brojača kilometara i kilometraže navedene u izvješću

☐

Potraži znake lažiranja (istrošene papučice, sumnjivi popravci na kontrolnoj ploči)

☐

Zatraži objašnjenje za sve što izgleda sumnjivo

☐

Obavi pravu probnu vožnju

Pravilna probna vožnja pomoći će ti da uočiš probleme s performansama, upravljanjem ili udobnošću – primijetit ćeš puno više na cesti nego na parkiralištu. Evo što trebaš učiniti dalje:

☐

Vozi se različitim vrstama cesta: autocestama, gradskim prometom i neravnim ili grubim površinama

☐

Osluškuju čudne zvukove ili vibracije

☐

Obrati pažnju na upravljivost i udobnost

☐

Napravi usporedbu sa sličnim automobilima

Provjerom drugih oglasa vidjet ćeš je li tražena cijena poštena ili isplati li se uopće pregovarati. Evo što trebaš učiniti dalje:

☐

Pretraži slične automobile online (ista marka, model, godina, kilometraža)

☐

Usporedi tražene cijene

☐

Provjeri stanje i opremu automobila

☐

Iskoristi ove informacije u pregovorima s prodavačem