CARVERTICAL

Mercedes-Benz GLA 200

W1N2477121J206678

2020 | Dizel | Automatski | SUV | Crna

Skeniraj za cjelovito izvješće

Povlačenja

Pažnja

1 otvoreno ili prošlo sigurnosno povlačenje pronađeno je za ovo vozilo.

Kilometraža

Nisu pronađeni problemi

Posljednja zabilježena kilometraža: 11 km.

Provjera pravnog statusa

Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o financijskim ili pravnim rizicima.

Oštećenje

Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o oštećenjima ili procjeni.

Krađa

Nisu pronađeni problemi

Nema podataka o krađi.

Emisije

Nisu pronađeni problemi

Niska razina CO_2 emisija: 121 g/km.

+44

Izvori podataka
Provjerili smo 1000+ izvora podataka u **48 država**

Krađa

Provjerili smo je li vozilo trenutno navedeno kao ukradeno, je li ikada u prošlosti prijavljeno kao ukradeno i je li pronađeno.

Nije pronađen nijedan problem
Nismo pronašli nikakve podatke da je vozilo ukradeno.

Evo što smo provjerili:

Traži li se trenutno kao ukradeno?

Nema zapisa koji ukazuju da je ovo vozilo trenutno prijavljeno kao ukradeno i da se za njim traga.

Je li vozilo bilo ukradeno u prošlosti?

Za ovo vozilo nisu pronađeni zapisi o krađama u prošlosti.

Provjera baze podataka ukradenih vozila izvršena je u **8 država**:

Slovenija | Rumunjska | Slovačka | Mađarska | Kanada | Italija | Češka | Švedska

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763

Kilometraža

Provjerili smo je li kilometraža točna ili je možda bila lažirana.

Kilometraža — Uobičajena kilometraža za ovaj model

Zapisi brojača kilometara	
01. 2020.	**11 km**

Provjera pravnog statusa

Provjerili smo je li vozilo prošlo tehničke preglede i je li označeno kao otpad.

Nije pronađen nijedan problem
Nisu pronađeni podaci o pravnom statusu ovog vozila

Pravni status

Je li vozilo prošlo tehnički pregled?

Nisu pronađeni zapisi o tehničkom pregledu za ovo vozilo.

Je li bilo označeno kao otpad?

Nema zapisa da je ovo vozilo označeno kao otpad.

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763

Preporučeni raspored servisiranja

Za sve detalje o prošlim i sljedećim servisima pregledaj digitalno izvješće.

Sažetak

Na temelju zabilježene kilometraže, sljedeći preporučeni servis je na 24.989 km

Sljedeći preporučeni servis **na 25.000 km**

Što treba servisirati:

Približno vrijeme trajanja servisiranja 72 min

Čep za ispuštanje ulja (Zamijenite) | Filter ulja motora (Zamijenite) | Kotači (Zamijenite po potrebi) | Filtar kabine (ako ga ima) (Zamijenite) | Baterije daljinskog centralnog zaključavanja/alarma (Zamijenite)

+38 stavki servisiranja

Oštećenje

Je li ovo vozilo bilo oštećeno u prošlosti? Kolika je bila vrijednost štete?

Nije pronađen nijedan problem

Nisu pronađeni zapisi o oštećenjima ili procjeni



Nisu pronađena oštećenja

Ponekad mogu biti prikazane netočne informacije, posebno u slučaju provjere starijih vozila. Neovlašteni servisi mogu ilegalno zamaskirati nedostatke ili oštećenja na vozilu, a da pritom nisu nigdje zabilježena. Ponekad može biti zamijenjena čak i pločica s brojem šasije vozila. Koristimo različite metode da bismo otkrili takve prekršaje, ali nemoguće je dati 100 %-tnu garanciju.

Tržišna cijena

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763


Provjerili smo kako se tržišna cijena ovog vozila mijenjala tijekom vremena, na temelju dostupnih povijesnih podataka i procjena cijena.

Vremenska crta prikazuje ograničeno razdoblje i ne odražava cijenu vozila tijekom cijelog njegovog životnog vijeka.

Najviša cijena	**34.500 €**
Prosječna cijena	**28.200 €**
Najniža cijena	**22.600 €**

Kriteriji za procjenu tržišne cijene:

Proizvođač: **Mercedes-Benz** | Model: **GLA 200** | Vrsta goriva: **Dizel** | Vrsta prijenosa: **Automatski** | Godina: **2020** | Tržište: **Južna Europa**



Godina	Tržišna cijena	↘ Najniža tržišna vrijednost	↗ Najviša tržišna vrijednost
2023	**38.990 €**	32.800 €	45.000 €
2024	**35.126 €**	28.700 €	41.098 €
2025	**31.990 €**	26.319 €	36.990 €
2026	**28.200 €**	22.600 €	34.500 €

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763

Godina	Tržišna cijena	↘ Najniža tržišna vrijednost	↗ Najviša tržišna vrijednost
2027	**20.500 €**	16.429 €	25.080 €
2028	**19.500 €**	15.628 €	23.856 €
2029	**17.900 €**	14.345 €	21.899 €
2030	**15.900 €**	12.743 €	19.452 €
2031	**14.900 €**	11.941 €	18.229 €
2032	**13.900 €**	11.140 €	17.005 €
2033	**12.510 €**	10.026 €	15.305 €

Uvidi u tržišne cijene

Prognoza trenda cijena
Očekuje se da će ovo vozilo izgubiti -56% svoje tržišne cijene u sljedećih 7 godina.

Vrijeme prodaje
Na temelju nedavnih podataka o tržištu, slična vozila se obično prodaju u roku od 54 dana

Napomena: Predviđanja se temelje na trenutnim trendovima na tržištu i povijesnim podacima. Stvarna vrijednost pri preprodaji može se promijeniti zbog promjena na tržištu, stanja, lokacije ili drugih čimbenika.

Emisije

Analizirali smo koliko CO_2 ovaj model automobila obično proizvodi i koji se porezi ili naknade mogu primjenjivati.

carVertical uvid
Ovo vozilo ima prosječne emisije. To će vjerojatno uključivati standardne poreze na emisije.

Emisije CO_2



Specifikacije

Temeljna tehnička i mehanička struktura vozila.

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763

Sažetak

Provjeri odgovaraju li specifikacije vozila onome što ti je rekao prodavač.

Specifikacije vozila

Pregled

Proizvođač **Mercedes-Benz**	Model **GLA 200**	Vrsta goriva **Dizel**
Generacija modela **247**	Godina proizvodnje **2020**	Kategorija **M1**
Oznaka proizvođača **GLA 200**	Homologacija **e1*2007/46*1909*08**	

Performanse i učinkovitost

Vrsta prijenosa **Automatski**	Vrsta pogona **Pogon na prednje kotače (FWD)**	Zapremnina motora **2 l**
Snaga pogonskog sklopa **110 kW (148 hp / 150 PS)**	Broj cilindara **4**	Emisije CO2 **121 g/km**
Standard emisija **Euro 6**	Vrsta pogonskog sklopa **Unutarnje izgaranje**	

Karoserija i dimenzije

Vrsta karoserije **SUV**	Boja **Crna**	Broj sjedala **5**
Broj vrata **5**	Širina **1.834 mm**	Međuosovinski razmak **2.729 mm**
Težina praznog vozila **1.540 kg**	Bruto težina **2.135 kg**	

Oprema

Značajke i opcije koje je ovo vozilo imalo kad je izašlo iz tvornice.

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763

Ovaj odjeljak sadrži pojednostavljene opise generirane uz pomoć umjetne inteligencije koji će ti pomoći da bolje razumiješ svaku značajku vozila.

Sažetak

Provjeri odgovara li oprema vozila onome što ti je rekao prodavač.

Popis značajki

Kako je primljeno od proizvođača

02J Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF)

Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF)

07B Operating instructions and service booklet-French

Operating instructions and service booklet in French

084 Invalid (Pre-Installation 48V-Technology)

Invalid pre-installation for 48V technology

085 World manufacturer conversion to Mercedes-Benz AG

World manufacturer conversion to Mercedes-Benz AG

08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)

Mercedes-Benz Connect services available for vehicle setup

09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)

Mercedes-Benz Connect offers vehicle monitoring capabilities

0B2 Vehicle production location Rastatt

Vehicle produced in Rastatt

191U Cosmos black - Metallic finish

Cosmos Black metallic finish

1B3 Communication module ECE version

ECE version communication module

20U Keyless rental

Keyless rental feature

218 Rear view camera

Includes rear view camera for added visibility

235 Active Parking Assist

Active parking assist system

243 Active Lane Keeping Assist (camera)

Active lane keeping assist with camera technology

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

Automatic dimming rearview mirror and side mirrors

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

Mobile service with repair and breakdown assistance

258 Collision warning system with FCW-Stop active brake application

Collision warning system with active brake application

270 GPS aerial

GPS antenna included

286 Luggage nets to left and right driver seat backrests

Luggage nets located behind the driver seat

287 Through-loading feature

Through-loading feature in the rear

294 Kneebag

Kneebag protection included

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763

2U1 Radiator shutter
Includes a radiator shutter

2U8 Alternative refrigerant
Uses alternative refrigerant

310 Double cup holder
Double cup holder included for convenience

320A Fabric
Interior fabric

321A Fabric - black / anthracite
Interior fabric in black/anthracite color

337B Instrument cluster/HU language - French
Instrument cluster and head unit language in French

345 rain sensor
Rain sensor technology

351 Ecall emergency call system
E-Call emergency call system integrated

355 Preinstallation for retrofitting navigation system
Preinstallation for retrofitting navigation system available

362 HERMES communications module LTE
Hermes communications module with LTE capabilities

365 Hard drive navigation
Equipped with a hard drive navigation system

367 Pre-installation for Live Traffic Information
Preparation for receiving live traffic information

3U6 HU country set for ECE/ROW
HU country set for ECE/ROW

426 Automatic dual-clutch transmission, 8-speed
Includes automatic dual-clutch transmission with 8 speeds

428 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel gearshift paddles - painted
Steering wheel with gearshift buttons/paddles painted

440 Cruise control
Cruise control functionality available

446 Touchpad only
Touchpad control system included

475 Tire pressure monitor (TPM)
Tire pressure monitoring system

485 Comfort suspension
Comfort suspension included

500 Electrically folding exterior mirrors
Exterior mirrors that electrically fold

502 Multi-year free map updates
Free map updates for multiple years

504 Speed sign recognition
Supports speed sign recognition for enhanced safety

51B Rating, country group EURO-NCAP
Euro-NCAP country group rating

51U Headliner, black fabric
Black fabric headliner

531L France
Vehicle configured for France

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)
Standard digital radio with DAB technology

543 Sun visor with additional function
Sun visor with additional function included

548 Connect 20 Mid (NTG6)
Connect 20 multimedia system (NTG6)

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763

581 Automatic climate control

Automatic climate control feature

5XXL Europe

Euro-spec vehicle

632 Headlamps, LED, static, right-side traffic

LED headlamps with static function for right-side traffic

6P5 Control code for Sales

Control code used for sales purposes

725 Roof rails in chrome look

Chrome-look roof rails

73B Roller blind compartment closed

Roller blind compartment provided

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

Preparation for digital radio standard DAB/DMB

7B4 WIPPS countries WEU+COC

Designed for countries within WEU+COC

7U2 Seat model variant 2

Variant 2 of seat model

801 YoM X0/1

YOM X0/1

840 Glas dunkel getönt

Dark tinted glass

859 Central display size M

Central display size is medium

890 Automatic rear-end door

Automatic rear-end door

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

Assistance system control switch on steering wheel

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

I-Size marking for child seat attachment

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

Exhaust system compliant with Euro 6 technology

942 Load compartment/trunk package

Package for the load compartment/trunk included

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

Euro 6 technology COC document without vehicle registration certificate

971 Exhaust system with DPF, generation 1.5

Exhaust system with DPF, generation 1.5

98B Upper radiator shutters

Includes upper radiator shutters

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

Control code for conversion to WLTP with RDE

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

Refrigerant compressor with magnetic clutch

B13 Loading sill protection - Chrome

Chrome loading sill protection is included

B51 TIREFIT

Equipped with Tirefit system

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

Drive program selection switch for agility select

F247 Model series 247

Belongs to model series 247

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763

FH Hatchback

The vehicle is a hatchback in body style

G104 Transmission code version 04

This vehicle is equipped with the fourth version of the transmission system, which may offer improved shifting performance and reliability compared to previous versions.

GA Automatic transmission

Equipped with automatic transmission

H60 Trim elements - Pixi Slot IMD plastic (2B82)

Detailed trim elements made of a special type of plastic with a unique pattern design

HA Rear axle

Rear axle configuration

K13 Control code for service interval 25000 km

Service interval control code 25000 KM

L Left-hand drive

Left-hand drive configuration

L3E Sport steering wheel - Smooth split leather

Sport steering wheel with smooth split leather

M013 Derated engine

Engine is derated for specific performance

M20 Displacement 2.0 liter

2.0-liter engine displacement

M654 Inline diesel engine OM654

Inline diesel engine OM654

O48 Software fresh-up 4

Software fresh-up 4

P44 Parking Package

Parking assistance package

P49 Mirror package

Mirror package specification

P59 Urban/Progressive package

Urban/progressive package

PXV Control code for Sales

Control code used for sales purposes

PYA Control code for Sales

Control code used for sales purposes

PYF Control code for Sales

Sales control code

PYM Control code for Sales

Sales control code

R01 Summer tyres

Summer tires equipped

R10 Light-alloy wheel 5 double-spoke star design 18" "all-round"

18-inch light-alloy wheels with a 5 double-spoke star design all around

R7H Wheel size 18" all-round variant 1

18" wheels all-round variant 1

U01 Rear seat belt status indicator

Indicator for rear seat belt status

U10 Front passenger seat with weight sensor

Front passenger seat with weight sensor

U12 Velour floor mats

Includes velour floor mats

U35 12 V socket in load compartment

12V socket in the load compartment

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763

U55 Multi-link axle
Equipped with a multi-link axle

U59 Seat comfort package
Includes seat comfort package

U60 Pedestrian protection - Active hood
Active hood system for pedestrian protection

U62 Exterior light and sight package
Comes with exterior light and sight package

U79 BlueTEC SCR diesel exhaust gas cleaning, generation 3
Equipped with BLUETEC SCR diesel exhaust gas cleaning generation 3

V85 Speed + Load Index 100W
has SPPED + LOAD INDEX 100W for optimal driving performance

VL Left front axle half
Left front axle assembly

VR Right front axle half
Right front axle assembly

Povlačenja

Provjerili smo je li proizvođač izdao bilo kakva sigurnosna povlačenja koja utječu na ovo vozilo.

Pažnja
Pronađeno je 1 povlačenje

Status opoziva: **Aktivno**

Pronašli smo objavu o povlačenju. Ovaj je proizvođač objavio opoziv baš ovog vozila.

Naziv Adaptation diagnoses

Razina rizika povlačenja Niska

Ovo vozilo ima aktivno povlačenje, ali ne predstavlja sigurnosni rizik ili rizik od ozljeda. Za detalje i najnovija ažuriranja pregledaj informacije o povlačenju na službenoj web stranici proizvođača.

Ako je za vozilo izdan opoziv, to znači da vozilo ili njegovi dijelovi imaju oštećenja. Oni moraju biti (1) popravljeni, (2) zamijenjeni ili proizvođač mora napraviti (3) povrat sredstava za kupovinu. Sigurnosna povlačenja najčešća su vrsta opoziva – izdaju se kada vozilo ili njegova oprema imaju sigurnosni rizik ili ne ispunjavaju standarde o sigurnosti motornih vozila. Proizvođači također mogu izdati povlačenje zbog drugih razloga kao što su problemi s emisijom štetnih plinova ili neusklađenosti, problemi s performansama, dijelovima vozila ili programima koji ne predstavljaju izravan sigurnosni rizik.

Vremenska crta

Pronađena 3 zapisa

Vremenska crta zapisa za ovo vozilo

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763

01. 2020. Država nepoznata

Proizvedeno

Zabilježen je datum proizvodnje ovog vozila. Navedena zemlja može ukazivati na mjesto proizvodnje ili registracije.

10. 2020. Francuska

Prva registracija

Za ovo vozilo dodan je zapis o registraciji. To može biti zbog prve registracije, promjene vlasništva ili druge službene dokumentacije.

11. 2026. Francuska

Na prodaju

Zapis oglasa pokazuje da je ovaj automobil bio oglašen na prodaju. Ponekad se navedena zemlja može razlikovati od stvarne lokacije vozila.

+44

Izvori podataka
Provjerili smo 1000+ izvora podataka u **48 država**

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763

Korisni savjeti nakon čitanja izvješća

Svaki savjet koji primijeniš pomoći će ti da izbjegnete neželjena iznenađenja kasnije. Što bolje provjeriš, to je kupnja sigurnija.

Prije kupnje automobila provjeri sljedeće:

- [ ] **Zatraži pregled stručnjaka**

  Iskusni mehaničar može uočiti skrivene probleme koji bi tebi mogli promaći. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Naruči provjeru u neovisnom ili ovlaštenom servisnom centru
  - [ ] Zamoli mehaničara da provjeri ključne sustave: motor, kočnice, ovjes, elektroniku
  - [ ] Zatraži pisane bilješke ili izvješće o svim pronađenim problemima

- [ ] **Zatraži evidenciju o servisiranju**

  Evidencija o servisiranju pokazuje koliko je automobil dobro održavan. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Zatraži od prodavača knjižicu servisa ili evidenciju održavanja automobila
  - [ ] Provjeri jesu li ulje i filtri redovito mijenjani i kakvo je stanje zupčastog remena
  - [ ] Obrati pažnju na sve servise koje nedostaju ili kasne

- [ ] **Provjeri kilometražu**

  Provjeri odgovara li kilometraža u ovom izvješću očitanju brojača kilometara automobila. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Napravi usporedbu očitanja brojača kilometara i kilometraže navedene u izvješću
  - [ ] Potraži znake lažiranja (istrošene papučice, sumnjivi popravci na kontrolnoj ploči)
  - [ ] Zatraži objašnjenje za sve što izgleda sumnjivo

- [ ] **Obavi pravu probnu vožnju**

  Pravilna probna vožnja pomoći će ti da uočiš probleme s performansama, upravljanjem ili udobnošću – primijetit ćeš puno više na cesti nego na parkiralištu. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Vozi se različitim vrstama cesta: autocestama, gradskim prometom i neravnim ili grubim površinama
  - [ ] Osluškuj čudne zvukove ili vibracije
  - [ ] Obrati pažnju na upravljivost i udobnost

- [ ] **Napravi usporedbu sa sličnim automobilima**

  Provjerom drugih oglasa vidjet ćeš je li tražena cijena poštena ili isplati li se uopće pregovarati. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Pretraži slične automobile online (ista marka, model, godina, kilometraža)
  - [ ] Usporedi tražene cijene
  - [ ] Provjeri stanje i opremu automobila
  - [ ] Iskoristi ove informacije u pregovorima s prodavačem

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 430bc989-f271-4ab2-9aac-33303e97a763