CARVERTICAL

Peugeot 2008

VR3UDYHSKNJ713418

2022 | Dizel | Ručni | SUV | Siva

Skeniraj za cjelovito izvješće

Oštećenje

⚠ Pažnja

Pronašli smo 1 zapis za ovo vozilo.

Povlačenja

⚠ Pažnja

3 otvorena ili prošla sigurnosna povlačenja pronađena su za ovo vozilo.

Kilometraža

✓ Nisu pronađeni problemi

Posljednja zabilježena kilometraža: 96.500 km.

Provjera pravnog statusa

✓ Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o financijskim ili pravnim rizicima.

Krađa

✓ Nisu pronađeni problemi

Nema podataka o krađi.

Emisije

✓ Nisu pronađeni problemi

Niska razina CO_2 emisija: 118 g/km.

+44 **Izvori podataka**
Provjerili smo 1000+ izvora podataka u **48 država**

Krađa

Provjerili smo je li vozilo trenutno navedeno kao ukradeno, je li ikada u prošlosti prijavljeno kao ukradeno i je li pronađeno.

Nije pronađen nijedan problem
Nismo pronašli nikakve podatke da je vozilo ukradeno.

Evo što smo provjerili:

Traži li se trenutno kao ukradeno?

Nema zapisa koji ukazuju da je ovo vozilo trenutno prijavljeno kao ukradeno i da se za njim traga.

Je li vozilo bilo ukradeno u prošlosti?

Za ovo vozilo nisu pronađeni zapisi o krađama u prošlosti.

Provjera baze podataka ukradenih vozila izvršena je u **8 država**:

Slovenija | Slovačka | Mađarska | Italija | Rumunjska | Češka | Kanada | Švedska


Kilometraža

Provjerili smo je li kilometraža točna ili je možda bila lažirana.

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

Sažetak

- Posljednja poznata kilometraža: 96.500 km
- Prosječna kilometraža sličnih modela: 73.193 km
- Pronađena su 3 zapisa o kilometraži



Kilometraža — Uobičajena kilometraža za ovaj model

Vozačke navike

Pogledaj koliko je intenzivno ovaj automobil korišten. Manje korištenja obično znači i manje trošenja, dok intenzivna vožnja može dovesti do bržeg trošenja ključnih dijelova.

Ograničena vožnja **< 600 km/mjesečno** 0% analiziranog razdoblja

Automobil je korišten manje nego što je to uobičajeno. Ograničeno korištenje ponekad može dovesti do propadanja neaktivnih dijelova.

Uobičajena vožnja **600 - 3.000 km/mjesečno** 100% analiziranog razdoblja

Tipičan obrazac vožnje. Često znači stalno korištenje i uravnoteženo trošenje.

Intenzivna vožnja **> 3.000 km/mjesečno** 0% analiziranog razdoblja

Automobil se koristi mnogo više nego što je to uobičajeno. Često znači da su dijelovi pod većim opterećenjem i da ih je možda potrebno zamijeniti.

Bez vožnje 0% analiziranog razdoblja

Vozilo nije korišteno tijekom duljeg razdoblja. Automobili koji se dulje vrijeme ne koriste mogu zahtijevati dodatne provjere (baterija, kočnice, gume).

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

Zapisi brojača kilometara	
09. 2022.	**13 km**
10. 2023.	**24.828 km**
06. 2026.	**96.500 km**

Vozačke navike			
09. 2022.	- 06. 2026.	**Uobičajena vožnja**	**2.147 km/mjese**

Provjera pravnog statusa

Provjerili smo je li vozilo prošlo tehničke preglede i je li označeno kao otpad.

Nije pronađen nijedan problem
Nisu pronađeni podaci o pravnom statusu ovog vozila

Pravni status

Je li vozilo prošlo tehnički pregled?

Nisu pronađeni zapisi o tehničkom pregledu za ovo vozilo.

Je li bilo označeno kao otpad?

Nema zapisa da je ovo vozilo označeno kao otpad.

Preporučeni raspored servisiranja

Za sve detalje o prošlim i sljedećim servisima pregledaj digitalno izvješće.

Sažetak
- Zadnje planirano održavanje bilo je prije 6.500 km – provjeri koje je održavanje bilo potrebno
- Na temelju zabilježene kilometraže, sljedeći preporučeni servis je na 23.500 km

Sljedeći preporučeni servis **na 120.000 km**

Što treba servisirati:

Približno vrijeme trajanja servisiranja 60 min

Filter ulja motora (Zamijenite) | Kotači (Skinite/montirajte) | Filtar goriva (Ispustite) +47 stavki servisiranja

Približno vrijeme trajanja servisiranja 6 min

Filtar kabine (ako ga ima) (Zamijenite)

Približno vrijeme trajanja servisiranja 24 min

Korištenje vozila/rad/performanse (Provjerite/obavijestite)

Približno vrijeme trajanja servisiranja 18 min

Filter za zrak (Zamijenite) | Filtar goriva (Zamijenite)

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

Približno vrijeme trajanja servisiranja 12 min

Pomoćni pogonski remen(i) (Zamijenite)

Približno vrijeme trajanja servisiranja 3 min

Jačina antifriza (Provjerite/obavijestite)

Prethodni preporučeni servis **na 90.000 km**

Što je trebalo servisirati:

Približno vrijeme trajanja servisiranja 60 min

Filter ulja motora (Zamijenite) | Kotači (Skinite/montirajte) | Filtar goriva (Ispustite) | +47 stavki servisiranja

Približno vrijeme trajanja servisiranja 6 min

Filtar kabine (ako ga ima) (Zamijenite)

Oštećenje

Je li ovo vozilo bilo oštećeno u prošlosti? Kolika je bila vrijednost štete?

Pažnja

Pronašli smo 1 zapis za ovo vozilo

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215



Procjena

Ovaj unos ukazuje na to da je vozilo **pregledao ili servisirao** stručnjak – na primjer, radi popravaka, dijagnostike ili jamstvenog servisa. To ne znači nužno da je vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći.

Zahvaćeni dijelovi

Stražnji lijevi dio / Branik

Procjena troškova prethodnih popravaka

1.001 € – 1.500 €

Ocjena troškova popravka

Vrlo nisko 6% vrijednosti vozila u tom trenutku

Mogući uzrok

Sporazum o procjeni i vrijednosti

Opis

Vrijednost oštećenja koju su procijenile i dogovorile sve strane.

Izjava o odricanju od odgovornosti: većina zapisa o oštećenjima povezana je s prometnim nesrećama, ali ne isključivo s njima. Neki zapisi, kao što su procjene štete, dražbe, pregledi vozila, popravci i drugi slični događaji, radnje ili okolnosti, mogu ući u izvješće iz različitih razloga. Takvi zapisi mogu ukazivati, na primjer, da je vozilo pregledano i procijenjeno u ovlaštenom servisnom centru ili da su izvršeni popravci, jamstveni servis, dijagnostika, pregled vozila ili druge slične usluge. Takvi pregledi ili procjene vozila mogu se provesti zbog oštećenja nastalih tijekom prometne nesreće, kao i zbog drugih razloga kao što su zakonski zahtjevi i/ili postupci, podaci koje je objavio proizvođač, jamstveni ili izvanjamstveni popravci, ispravci loše izvedenih popravaka ili oštećenja koja nisu povezana s prometnim nesrećama (npr. krađa, mehanička oštećenja itd.). Važno je napomenuti da takvi zapisi ne moraju nužno ukazivati na posljedice prometne nesreće – oni također mogu biti povezani s korištenjem, održavanjem ili radom vozila u skladu sa zahtjevima i okolnostima koje je odredio proizvođač ili treće strane.

Pojašnjenje odjeljka „Oštećenja“

Procjena troškova prethodnih popravaka
Ako je prijavljeno oštećenje na vozilu, ta procjena se temelji na cijenama popravaka u zemlji u kojoj je šteta procjena i izražena je u tvojoj lokalnoj valuti.
Zašto se može razlikovati od cijena popravka u tvojoj zemlji:
Cijene po satu i cijene dijelova razlikuju se od zemlje do zemlje.
Procjena se temelji na službenim cijenama servisa. Obično su veće od cijena u neovisnim radionicama.

Ocjena troškova popravka
Pomaže ti razumjeti ozbiljnost prošlih oštećenja uspoređujući troškove popravka s vrijednošću vozila. Kad troškovi popravka dosegnu ili premaše veliki dio vrijednosti vozila, to može ukazivati na potencijalnu totalnu štetu. Popravci s najnižim troškovima uvijek se ocjenjuju kao manji popravci, bez obzira na vrijednost vozila.

Manji popravci	Popravci s niskim troškovima koji rijetko utječu na cjelokupno stanje vozila
Vrlo nisko	<10% vrijednosti vozila u tom trenutku

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

Nisko	10-24% vrijednosti vozila u tom trenutku
Umjereno	25-49% vrijednosti vozila u tom trenutku
Visoko	50-74% vrijednosti vozila u tom trenutku
Vrlo visoko	>75% vrijednosti vozila u tom trenutku

Tržišna cijena

Provjerili smo kako se tržišna cijena ovog vozila mijenjala tijekom vremena, na temelju dostupnih povijesnih podataka i procjena cijena.

Vremenska crta prikazuje ograničeno razdoblje i ne odražava cijenu vozila tijekom cijelog njegovog životnog vijeka.


Najviša cijena **21.400 €**

Prosječna cijena **16.900 €**

Najniža cijena **13.000 €**

Kriteriji za procjenu tržišne cijene:

Proizvođač: **Peugeot** | Model: **2008** | Vrsta goriva: **Dizel** | Godina: **2022** | Tržište: **Hrvatska**



Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

Godina	Tržišna cijena	↘ Najniža tržišna vrijednost	↗ Najviša tržišna vrijednost
2025	**17.300 €**	14.999 €	19.990 €
2026	**16.900 €**	13.000 €	21.400 €
2027	**16.000 €**	12.308 €	20.260 €
2028	**13.250 €**	10.192 €	16.778 €
2029	**10.500 €**	8.077 €	13.296 €
2030	**8.999 €**	6.922 €	11.395 €
2031	**8.600 €**	6.615 €	10.890 €
2032	**8.200 €**	6.308 €	10.383 €
2033	**7.500 €**	5.769 €	9.497 €

Uvidi u tržišne cijene

Prognoza trenda cijena
Očekuje se da će ovo vozilo izgubiti -56% svoje tržišne cijene u sljedećih 7 godina.

Vrijeme prodaje
Na temelju nedavnih podataka o tržištu, slična vozila se obično prodaju u roku od 30 dana

Napomena: Predviđanja se temelje na trenutnim trendovima na tržištu i povijesnim podacima. Stvarna vrijednost pri preprodaji može se promijeniti zbog promjena na tržištu, stanja, lokacije ili drugih čimbenika.

Emisije

Analizirali smo koliko CO_2 ovaj model automobila obično proizvodi i koji se porezi ili naknade mogu primjenjivati.

carVertical uvid
Ovo vozilo ima niske emisije. Može se kvalificirati za niže poreze na emisije. Provjeri lokalne propise i vidi vrijede li popusti.

Emisije CO_2



Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

Specifikacije

Temeljna tehnička i mehanička struktura vozila.

Sažetak

Provjeri odgovaraju li specifikacije vozila onome što ti je rekao prodavač.

Specifikacije vozila

Pregled

Proizvođač
Peugeot

Model
2008

Vrsta goriva
Dizel

Generacija modela
2.Generation

Godina modela
2022

Godina proizvodnje
2022

Oznaka proizvođača
2008

Homologacija
e2*2007/46*0639*20

Performanse i učinkovitost

Vrsta prijenosa
Ručni

Vrsta pogona
Pogon na prednje kotače (FWD)

Zapremnina motora
1,5 l

Snaga pogonskog sklopa
74 kW (99 hp / 101 PS)

Broj cilindara
4

Emisije CO2
118 g/km

Standard emisija
Euro 6d

Oznaka motora
YH01

Naziv prijenosa
MB6GW

Vrsta pogonskog sklopa
Unutarnje izgaranje

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

Karoserija i dimenzije

Vrsta karoserije **SUV**	Položaj volana **Volan na lijevoj strani upravljačke konzole**	Boja **Siva**
Broj sjedala **5**	Broj vrata **5**	Širina **1.770 mm**
Međuosovinski razmak **2.605 mm**		

Oprema

Značajke i opcije koje je ovo vozilo imalo kad je izašlo iz tvornice.
Ovaj odjeljak sadrži pojednostavljene opise generirane uz pomoć umjetne inteligencije koji će ti pomoći da bolje razumiješ svaku značajku vozila.

Sažetak
Provjeri odgovara li oprema vozila onome što ti je rekao prodavač.

Popis značajki

Kako je primljeno od proizvođača

6410 **9836044399**
Part number: 9836044399

8411 **2008 (P24E)**
Model year 2008

9210 **22/09/2022**
Date of manufacture: 22/09/2022

AACMOT36 **AUTOMATIC AIR CONDITIONNED MONO-ZONE**
The vehicle has automatic mono-zone air conditioning

AACOT26 **AUTOMATIC AIR CONDITIONING**
Automatic air conditioning

AAL15 **PEDAL ALUMINIUM**
Aluminum pedals

ACUEA24 **ALTERNATOR CLASS 15 UHEA**
Alternator of class 15 with UHEA specifications

AESMR28 **90 AMPERES ELECTRIC STEERING**
90 amperes electric steering

AFYCF20 **AIRCON FLUID 1234 YF**
Air conditioning fluid 1234 YF

APNA17 **17-INCH ALLOY P24**
17-inch alloy wheels

ASJED19 **AXLE-SIDE SEAL JB2T**
Axle-side seal JB2T

ASOOLOT32 **AUTOMATIC SWITCHING ON OF LIGHTS**
Automatic Switching On of Lights

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

AWADT44 "EOBD" AUTO-DIAGNOSTIC WITHOUT ACCELEROMETER

Auto-diagnostic system without accelerometer

AWAOH22 ALLOY WHEEL ASSEMBLY 1

Alloy wheel assembly 1

AWUI19 ACOUSTIC WINDSCREEN

Acoustic windscreen

BCC214 BSI + COM 2008

BSI and COM 2008 system

BCCWTBCE39 BLACK CENTRAL CAP WHEEL TRIM+BLACK BOLT

Black central cap wheel trim with black bolt

BCEHYL27 BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE

Body-colored exterior handles

BFYT13 Body fittings

Description of the body fittings and exterior features of the vehicle

BRMKT21 BACKLIT REMOTE MANUAL

Backlit remote manual

BTGGGCPND64 PAINTED BUMPER TRIM+BLACK GRILLE GR GLOSS CHROME PENDANT+FAIRING

Painted bumper trim with black grille and gloss chrome pendant, along with fairing

C038 1500 CM3

1500 cm3 engine

CCDU14 COLD COUNTRIES

Cold countries specification

CFIDHOF32 CHROME FINISH INSIDE DOOR HANDLE

Chrome finish inside door handle

CMETK15 CONTI MK100 ESP

Continental MK100 ESP system

CMPE23 Component manufacturers

Information about the manufacturers of various vehicle components

COS25 5-DOOR 5-SEATER CROSSOVER

Designation: 5-door 5-seater crossover

CPETPOP31 CHROME PLATED EXHAUST TAIL PIPE

Chrome plated exhaust tail pipe

CRFHT24 CITHOUT RESERVOIR FILTER

Without reservoir filter

CSG13 PASSENGER CAR

Passenger car

CTCDS38 CONDENSER 20DM2 - THICKNESS 12 CLASS 2

20dm2 condenser - 12 class 2 thickness

DCNIL28 DIGITAL CONNECTED NAVIGATION

Digital connected navigation system

DETIEE32 DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION

Direct exchanger turbo injection system

DGDSG22 DIESEL GRADE DA/DE/DE+

Diesel engine with grade DA/DE/DE+

DHAHAVS44 DRIVER'S HEIGHT ADJUSTER HEIGHT ADJUSTMENT

Driver's seat height adjuster system

DHSFD1H30 DGT10C HD SCREEN FRONT DISPLAY

Digital HD screen display

DLDRU24 DV5RCE/UE63 1.5 L DIESEL

1.5L Diesel engine

DOOWLVC33 DRIV OCCULT+PASS OCCULT W/O LIGHT

Driver and passenger occult lighting

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

DOTRSVG30 DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE

Designed for driving on the right-hand side

DRTLD16 DUAL RADIO TUNER

Dual radio tuner

DTEYE14 DV TYPE ENGINE

Diesel engine type

E0418 e2*2007/46*0639*20

Compliant with European safety regulations e2*2007/46*0639*20

EADCI26 ELECTRIC ANTI-THEFT DEVICE

Electric anti-theft device

ECI10 ELECTRICAL

Electrical

EDIMCO42 ELECTROCHROMATIC DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR

Auto-dimming interior mirror

EEECOE32 EURO 6.3 ENGINE EMISSION CONTROL

Euro 6.3 engine emission control

EFDCDNPIE50 EQUIPMENT FOR DASHBOARD COLOURED DECORATIONS N3 P2

Coloured decorations for the dashboard

EFEMCI32 ELECTRIC FOLDING EXTERIOR MIRROR

Electric folding exterior mirrors

ELLD7 ECO LED

Energy-efficient LED lighting

EPKNIP25 ENGINE POWER 74 KW 205 NM

Engine power: 74 kilowatts, 205 newton meters

ESPCO28 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

Electronic stability program

EUCPNOA42 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

European Union constructor's plate

EVTECOV43 EURO 6.3 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL

Euro 6.3 vehicle technical emission control

F9V15 16691 FV 1 0843

FCANE21 FRONT CENTRAL ARMREST

Front central armrest

FCSACHT41 FR CHEST/PELVIS SIDE AIRBAG+FR/RR CURTAIN

Front chest/pelvis side airbag and front/rear curtain airbags

FDFLAFSDESNO56 FRONT DOOR FRONT LOWER AND FRONT SILL DIRT EXCLUDER SEAL

Front door front lower and front sill dirt excluder seal

FDTXAR26 FINAL DRIVE TORQUE 17 X 71

Final drive torque ratio of 17 × 71

FGCOE18 FLOOR GEAR CONTROL

Floor gear control

FPSCHAPANA66 FRONT PASSENGER SEAT CUSHION HEIGHT ADJUSTMENT PARALLEL ADJUSTMENT

Front passenger seat cushion height adjustment system

FRAFLULDPNI64 FRONT RIGHT AND FRONT LEFT UNDER-FLOOR LONG DEFLECTOR PROTECTION

Under-floor deflector protection for front right and front left

FRRHNE34 FRONT + REAR + RETRACTABLE HANDLES

Front and rear retractable handles

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

FSLP18 Fuel supply-Engine

Information related to fuel supply and the engine of the vehicle

FSTFAAOS50 4 FRONT SPEAKERS (2 TWEETERS + 2 FRONT) ACC AMELIO

4 front speakers including 2 tweeters and 2 front speakers with AMELIO accessories

FWBWRSNI34 FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR

Front wiper blade with rain sensor

FWSNRSNH37 FRONT WHEEL SENSOR NON-SIGN RR SIGNED

Front wheel sensor non-sign rear signed

GIEL19 General information

Overview and general information about the vehicle

GT7 PEUGEOT

Manufactured by Peugeot

GTDR12 GOOD TERRAIN

Good terrain capability

GTRX20 Gearbox Transmission

Details about the gearbox and transmission system of the vehicle

HBDLB24 HOLLOW BAR DIAMETER 22.5

Hollow bar diameter of 22.5

HCRL16 HYDRAULIC CLUTCH

Hydraulic clutch mechanism

HDMHG20 HIGH DIGITAL MONITOR

High-definition monitor for the vehicle's digital display system

HPNS21 HARNESS PRE-EQUIPMENT

Pre-installed harness for additional equipment

HSDR19 HANDS-FREE STARTING

Hands-free starting system.

HWSWSFL29 HALF WELL SPARE WHEEL SUPPORT

Half well spare wheel support

IAADEA34 INTEGRATED AM/FM1 AERIAL + DIGITAL

Integrated AM/FM antenna + digital antenna

ICDTEA31 INTERNAL COMBUSTION DRIVE TRAIN

Internal combustion engine drive train

IFEO17 Interior fittings

Details about the interior fittings and features of the vehicle

IRTL14 INITIALE RANGE

Initiale Range feature

ITABL29 ISABELLA TEP + ALCANTARA "JU"

Interior featuring a combination of Isabella TEP and Alcantara material named 'Ju'

ITFNT20 17 INCH TYRE FITMENT

Tyre fitment size: 17 inches

ITUDWLIC56 INDIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION WITHOUT LOCATION

Indirect tyre under-inflation detection system

KAGPAE24 KCA - ARTENSE GREY PAINT

KCA - Artense Grey paint

LAWEEL27 LATERAL ARMREST WITH ENDCAP

Lateral armrest with endcap

LCSWTR29 LEATHER COATED STEERING WHEEL

Steering wheel coated in leather

LDTN15 LEFT-HAND DRIVE

Left-hand drive

LEBBE6041 L3 760 70AH EFBC 760 BATTERY BECOMES EFBC

760 70Ah EFBC battery

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

LFFCLFN36 LED FRONT FOGLAMPS + CORNERING LAMPS

LED front fog lamps with cornering function

LRSN15 4 LASHING RINGS

Four lashing rings

LSIU18 LUMINOUS SIGNATURE

Luminous signature

LVBLACDL40 LOAD VOLUME + BOOT LIGHTING AUTO CONTROL

Load volume with boot lighting automatic control

MADUA26 MANUAL AIRBAG DEACTIVATION

Manual airbag deactivation feature

MCL13 Miscellaneous

Miscellaneous details and additional information about the vehicle

MDSCUD30 MANUAL DRIVER'S SEAT CONTROL

Manual driver's seat control

MEEH12 MUTE EXHAUST

Muted exhaust system

METTND30 PAINTED METALLIC EXT TRIM TYPE

Metallic exterior trim type with paint

MGW5 MB6GW

Model code MB6GW

MMMO22 2ND MINOR MODIFICATION

2nd minor modification

MRCLUR22 MANUAL REAR CHILD LOCK

Manual rear child lock

MRHNR22 MOUNT 3 REAR HEAD-REST

Mounting for 3 rear headrests

MSH9H27 433.92 MHZ SUPER HETERODYNE

433.92 MHz signal frequency

MTGTE16 MB6 TYPE GEARBOX

MB6 type gearbox

MWRBNN23 MOUNTING WITH ROOF BARS

Roof bars for mounting purposes

NALMA26 NORMAL + AUTOMATIC LOCKING

Normal and automatic locking system

NAMA17 NORMAL ATMOSPHERE

Normal atmosphere conditioning

NFTWLTPS43 NON-PRESSURISED FUEL TANK WITH LOCATING TAB

Non-pressurised fuel tank with locating tab

NHSHT15 NON HEATED SEAT

Non-heated seats

NSMS17 NORMAL SUSPENSION

Normal suspension

OEVT39 PREVENTION+CORRECTION+DETECTION OF EDGE

System for preventing, correcting, and detecting edges

Q3115 10 Q3EC 1519143

RABSNRT41 REAR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 35000 NM/RAD

Rear anti-roll bar stiffness: 35000 Nm/rad

RASLUT25 REGULATOR AND SPEED LIMIT

Regulator and speed limiter system

RDI8 ROADTRIP

Package suitable for road trips

RDPRS19 REAR DISC PROTECTOR

Rear disc protector

REEACL30 R3 ECO ELECTRICAL ARCHITECTURE

R3 eco electrical architecture

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

RFSSRT33 RETRACTABLE FLOOR + SUPPORT STRAP

Retractable floor with support strap

RIMRTTAS44 2 REAR ISOFIX MOUNTINGS + 2 REAR TOP TETHERS

Includes 2 rear Isofix mountings and 2 rear top tethers

RKCR19 PUNCTURE REPAIR KIT

Kit for repairing punctures

RMDI12 ROADTRIP MAT

Road trip mat included in the package

RNC6122 215/60 R17 96H NON CRD

Tires size: 215/60 R17 96H non CRD

RROSRD26 REAR RADAR OBSTACLE SENSOR

Rear radar obstacle sensor

RTIO27 RADIATOR THICKNESS 18-21DM2

Radiator thickness 18-21dm2

RWASBPCSHR50 RR WHL ARCH + SCUTTLE + BULKHEAD PASS CMPT SNDPRFG

Rear wheel arch, scuttle, and bulkhead pass compartment soundproofing

SACPNR31 STANDARD AIR CONDITIONING PIPES

Standard air conditioning pipes

SAFCAO27 SCX AERO 1 FUEL CONSUMPTION

SCX Aero 1 fuel consumption feature

SASGA23 SINGLE ACCESSORY SOCKET

Single accessory socket

SBWAOC32 PYROTECHNIC SEAT BELT WITH ALARM

Seat belt with alarm system triggered by pyrotechnics

SFDRLAT41 SEPARATE FRONT DAYTIME RUNNING LAMP (DRL)

Separate front daytime running lamp (DRL)

SGIKER24 SPEED GRADUATION IN KM/H

Speed graduation in km/h

SIEDNR36 STANDARD INTERIOR EQUIPMENT DRESSING

Standard interior equipment

SIRTIN24 SALIN INTERIOR ROOF TRIM

Salin interior roof trim

SLKGPIE36 SPLIT LEATHER KNOB+PVC GAITER PRESTI

Leather knob and PVC gaiter

SNAWFON37 1 SHORT NOZZLE AERO 140 W 2-SPEED FAN

Aerodynamic Short Nozzle for Improved Airflow with a 140-watt 2-Speed Fan

SOBKBKOA31 SET OF BADGE KEYS + BACK-UP KEY

Set of badge keys + back-up key

SPIT20 PLAIN STORAGE POCKET

Simple storage pocket

SPS26 Suspension-Steering-Brakes

Information regarding the suspension, steering, and brakes of the vehicle

SRPCUWSE49 PYR SIDE REEL + 3 POINT CENTR + UNBUCKLED WARNING

Side curtain airbags along with a 3-point seatbelt and unbuckled warning

SSBNR21 STANDARD SIDE BUMPERS

Standard side bumpers

SSDA12 STTD STARTER

Standard starter

SSWJNR24 STANDARD SCREEN WASH JET

Standard screen wash jet

STBCCEI32 SIDE TRIM BODY COLOURED + CHROME

Body-coloured side trim with chrome accents

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

STMGTE31 STT TYPE 6-SPEED MANUAL GEARBOX

6-speed manual gearbox

SUBBSNR45 SOUNDPROOFING UNDER BONNET + BULKHEAD + SERVO

Soundproofing under bonnet, bulkhead, and servo

SWASCEN35 STEERING WHEEL AUDIO SYSTEM CONTROL

Steering wheel audio control system

SWGNR25 STANDARD WINDSCREEN GLASS

Standard windscreen glass

TAUPU12 1 TYPE A USB

One Type A USB port

TDWGTD33 TINTED + DARK-TINTED WINDOW GLASS

Tinted + dark-tinted window glass

TSACWGLND52 THIN+SIDE SILL ALUMINIUM COLOUR WITH GREEN LETTERING

Thin aluminum side sill with green lettering

ULEO9 UPPER LOW

Upper low system

UTER10 UPPER TRIM

The upper part of the vehicle has trim enhancements

VCIE23 Vehicle characteristics

Details regarding the vehicle's characteristics and specifications

VCSTL22 VIRTUAL CLASS 3 SENSOR

Virtual class 3 sensor

VFDDTA33 VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS

Ventilated front discs/rear discs

VRTTBTA35 VERTICAL REMOVABLE TRAILER TOW BALL

A vertical tow ball that can be easily removed from the trailer hitch

WAFLHT27 WITHOUT ALARM FORGET LIGHTS

No alarm for forget lights

WAHHT27 WITHOUT ADDITIONNAL HEATING

Without additional heating

WAHT15 WITHOUT ASHTRAY

Without ashtray

WBCMHT31 WITH BATTERY CHARGE MEASUREMENT

With battery charge measurement

WBSMHT29 WITHOUT BLIND SPOT MONITORING

Without blind spot monitoring system

WCHT16 WITHOUT CATALYST

No catalytic converter

WCHT18 WITHOUT CONVERSION

Without conversion

WCHT21 WITHOUT CIGAR-LIGHTER

Without cigar-lighter

WDFWDHT36 WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR

Without diesel filter water detector

WDSAHT34 WITHOUT DRIVER'S SEAT ADJUSTMENT

No driver's seat adjustment

WDSLHT26 WITHOUT DOOR SILL LIGHTING

Without door sill lighting

WEAHT27 WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER

Without equalizer amplifier

WEMSFHT39 WITHOUT EXTERIOR MIRROR SPECIAL FEATURE

No special feature on exterior mirrors

WEOEXU30 W/O EXHAUST OUTLET EMBELLISHER

Without exhaust outlet embellisher

WEPQP18 W/O EQUIPMENT PACK

Without equipment pack

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

WERFTN30 **WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY**

Western Europe radio frequency

WEUNN24 **W/O ENGINE UNDERSHELDING**

Without engine undershielding

WFBHT20 **WITHOUT FULLER BADGE**

No Fuller badge

WFTIHT28 **WITHOUT FUEL TANK INSULATION**

Without fuel tank insulation

WHCGCHA30 **WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT**

With heater casing gas circuit

WHPFHT26 **WITHOUT HEAT PUMP FUNCTION**

No heat pump function

WJROE527 **WHEEL 6.5 J17 RIM OFFSET 32**

17-inch diameter wheel with 6.5-inch width and 32mm offset

WLHT13 **WITHOUT LABEL**

Without label

WLPHT21 **WITHOUT LICENCE PLATE**

Without license plate

WMLHR16 **WITH MIRROR LINK**

With mirror link feature

WNSCSHV36 **WITH NAVIGATION SYSTEM COLOUR SCREEN**

With navigation system color screen

WOCHT24 **WITHOUT ON-BOARD CHARGER**

No on-board charger

WPEFHR29 **WITH PARTICLE EMISSION FILTER**

With particle emission filter

WPFACHL37 **WITH POLLEN FILTER + ACTIVATED CARBON**

With pollen filter and activated carbon

WPTAHT29 **WITHOUT POWER TRAIN ACOUSTICS**

Without powertrain acoustics

WRCAHT30 **WITHOUT ROOF COLOUR APPEARANCE**

Vehicle does not have roof color appearance

WRPDHT30 **WITHOUT RR PASSENGER DETECTION**

Without rear passenger detection system

WRPVAVPHA49 **WITH REAR PANORAMIC VISUAL ASSISTANCE VISIO PARK1**

With rear panoramic visual assistance system

WSASSHO27 **WITH STOP AND START STARTER**

Stop and start starter system

WSCHT19 **WITHOUT SPEED CHECK**

Without speed check

WSCLEBHT48 **WITHOUT STORAGE COMPARTMENT LIGHTING EXCEPT BOOT**

No interior storage compartment lighting, except in the boot

WSRHT16 **WITHOUT SUN ROOF**

No sunroof

WSWHT19 **WITHOUT SPARE WHEEL**

Without spare wheel

WTBHT24 **WITHOUT TRACTION BATTERY**

Excludes traction battery

WTCAHT37 **WITHOUT TRAJECTORY CONTROL ASSISTANCE**

Without trajectory control assistance

WTPAHT30 **WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM**

Without theft protection alarm

WVLRHT32 **WITHOUT VEHICLE LOAD RECOGNITION**

No vehicle load recognition system

WWHT12 **WITHOUT WIFI**

No WiFi capability

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

XX4 "FX"

Model: FX

Povlačenja

Provjerili smo je li proizvođač izdao bilo kakva sigurnosna povlačenja koja utječu na ovo vozilo.

Pažnja
Pronađena su 3 povlačenja

carVertical uvid
Za ovo je vozilo zabilježeno više povlačenja, ali nije jasno jesu li problemi riješeni. Najbolje je provjeriti kod proizvođača.

Status opoziva: **Nepoznato** Objavljeno 07. 03. 2025.

Proizvođač je povukao ovo vozilo, ali ne možemo potvrditi je li problem riješen.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da se izravno obratiš proizvođaču ili ovlaštenom prodavaču.

Razina rizika povlačenja Niska

Broj opoziva MXL

Opis Tous types: Chaîne arbre cames

Status opoziva: **Nepoznato** Objavljeno 20. 03. 2024.

Proizvođač je povukao ovo vozilo, ali ne možemo potvrditi je li problem riješen.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da se izravno obratiš proizvođaču ili ovlaštenom prodavaču.

Razina rizika povlačenja Niska

Broj opoziva MM3

Opis Tous types Logiciel moteur

Status opoziva: **Nepoznato** Objavljeno 21. 06. 2023.

Proizvođač je povukao ovo vozilo, ali ne možemo potvrditi je li problem riješen.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da se izravno obratiš proizvođaču ili ovlaštenom prodavaču.

Razina rizika povlačenja Niska

Broj opoziva MF6

Opis TTypes véhicules : Soft moteur

Ako je za vozilo izdan opoziv, to znači da vozilo ili njegovi dijelovi imaju oštećenja. Oni moraju biti (1) popravljeni, (2) zamijenjeni ili proizvođač mora napraviti (3) povrat sredstava za kupovinu. Sigurnosna povlačenja najčešća su vrsta opoziva – izdaju se kada vozilo ili njegova oprema imaju sigurnosni rizik ili ne ispunjavaju standarde o

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

sigurnosti motornih vozila. Proizvođači također mogu izdati povlačenje zbog drugih razloga kao što su problemi s emisijom štetnih plinova ili neusklađenosti, problemi s performansama, dijelovima vozila ili programima koji ne predstavljaju izravan sigurnosni rizik.

Vremenska crta

Pronađena 3 zapisa

Vremenska crta zapisa za ovo vozilo

09. 2022. **Država nepoznata**

Proizvedeno

Zabilježen je datum proizvodnje ovog vozila. Navedena zemlja može ukazivati na mjesto proizvodnje ili registracije.

09. 2022. **Belgija**

Prva registracija

Za ovo vozilo dodan je zapis o registraciji. To može biti zbog prve registracije, promjene vlasništva ili druge službene dokumentacije.

06. 2026. **Belgija**

Otkrivena procjena

Pronašli smo zapis koji pokazuje da je ovo vozilo prošlo procjenu stanja u ovoj zemlji (ili saveznoj državi). Više informacija potražite u odjeljku „Oštećenja“.

+44

Izvori podataka
Provjerili smo 1000+ izvora podataka u **48 država**

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215

Korisni savjeti nakon čitanja izvješća

Svaki savjet koji primijeniš pomoći će ti da izbjegnete neželjena iznenađenja kasnije. Što bolje provjeriš, to je kupnja sigurnija.

Na temelju ovog izvješća:

- [ ] ## Verify recall status

An open recall is a safety risk. Check if the necessary repairs have been completed before you buy.

- [ ] Contact a certified dealer with the VIN to check if the recall is still open.
- [ ] If open, schedule the free manufacturer repair before driving the car.

Prije kupnje automobila provjeri sljedeće:

- [ ] ## Zatraži pregled stručnjaka

Iskusni mehaničar može uočiti skrivene probleme koji bi tebi mogli promaći. Evo što trebaš učiniti dalje:

- [ ] Naruči provjeru u neovisnom ili ovlaštenom servisnom centru
- [ ] Zamoli mehaničara da provjeri ključne sustave: motor, kočnice, ovjes, elektroniku
- [ ] Zatraži pisane bilješke ili izvješće o svim pronađenim problemima

- [ ] ## Zatraži evidenciju o servisiranju

Evidencija o servisiranju pokazuje koliko je automobil dobro održavan. Evo što trebaš učiniti dalje:

- [ ] Zatraži od prodavača knjižicu servisa ili evidenciju održavanja automobila
- [ ] Provjeri jesu li ulje i filtri redovito mijenjani i kakvo je stanje zupčastog remena
- [ ] Obrati pažnju na sve servise koje nedostaju ili kasne

- [ ] ## Provjeri kilometražu

Provjeri odgovara li kilometraža u ovom izvješću očitanju brojača kilometara automobila. Tvoja zadnja poznata kilometraža je **96.500 km**. Evo što trebaš učiniti dalje:

- [ ] Napravi usporedbu očitanja brojača kilometara i kilometraže navedene u izvješću
- [ ] Potraži znake lažiranja (istrošene papučice, sumnjivi popravci na kontrolnoj ploči)
- [ ] Zatraži objašnjenje za sve što izgleda sumnjivo

- [ ] ## Obavi pravu probnu vožnju

Pravilna probna vožnja pomoći će ti da uočiš probleme s performansama, upravljanjem ili udobnošću – primijetit ćeš puno više na cesti nego na parkiralištu. Evo što trebaš učiniti dalje:

- [ ] Vozi se različitim vrstama cesta: autocestama, gradskim prometom i neravnim ili grubim površinama
- [ ] Osluškuj čudne zvukove ili vibracije
- [ ] Obrati pažnju na upravljivost i udobnost

- [ ] ## Napravi usporedbu sa sličnim automobilima

Provjerom drugih oglasa vidjet ćeš je li tražena cijena poštena ili isplati li se uopće pregovarati. Evo što trebaš učiniti dalje:

- [ ] Pretraži slične automobile online (ista marka, model, godina, kilometraža)
- [ ] Usporedi tražene cijene
- [ ] Provjeri stanje i opremu automobila
- [ ] Iskoristi ove informacije u pregovorima s prodavačem

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 9304d368-18ee-411a-8fa0-08f5d3bf1215