CARVERTICAL

Peugeot 3008

VF3MCYHZMMS218334

2021 | Dizel | Ručni | SUV | Crna

Skeniraj za cjelovito izvješće

Povlačenja

Napomena

2 otvorena ili prošla sigurnosna povlačenja pronađena su za ovo vozilo.

Kilometraža

Nisu pronađeni problemi

Posljednja zabilježena kilometraža: 94.850 km.

Provjera pravnog statusa

Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o financijskim ili pravnim rizicima.

Oštećenje

Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o oštećenjima ili procjeni.

Krađa

Nisu pronađeni problemi

Nema podataka o krađi.

Emisije

Nisu pronađeni problemi

Niska razina CO_2 emisija: 130 g/km.

+44

Izvori podataka
Provjerili smo 1000+ izvora podataka u **48 država**

Krađa

Provjerili smo je li vozilo trenutno navedeno kao ukradeno, je li ikada u prošlosti prijavljeno kao ukradeno i je li pronađeno.

Nije pronađen nijedan problem
Nismo pronašli nikakve podatke da je vozilo ukradeno.

Evo što smo provjerili:

Traži li se trenutno kao ukradeno?

Nema zapisa koji ukazuju da je ovo vozilo trenutno prijavljeno kao ukradeno i da se za njim traga.

Je li vozilo bilo ukradeno u prošlosti?

Za ovo vozilo nisu pronađeni zapisi o krađama u prošlosti.


Provjera baze podataka ukradenih vozila izvršena je u **8 država**:

Slovenija | Mađarska | Slovačka | Rumunjska | Italija | Češka | Kanada | Švedska

Kilometraža

Provjerili smo je li kilometraža točna ili je možda bila lažirana.

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4



Zapisi brojača kilometara	
12. 2021.	**13 km**
11. 2023.	**39.476 km**
06. 2026.	**94.850 km**

Vozačke navike			
12. 2021. - 06. 2026.	**Uobičajena vožnja**	**1.737 km/mjesečn**

Vozačke navike

Pogledaj koliko je intenzivno ovaj automobil korišten. Manje korištenja obično znači i manje trošenja, dok intenzivna vožnja može dovesti do bržeg trošenja ključnih dijelova.

Ograničena vožnja **< 600 km/mjesečno** 0% analiziranog razdoblja

Automobil je korišten manje nego što je to uobičajeno. Ograničeno korištenje ponekad može dovesti do propadanja neaktivnih dijelova.

Uobičajena vožnja **600 - 2.600 km/mjesečno** 100% analiziranog razdoblja

Tipičan obrazac vožnje. Često znači stalno korištenje i uravnoteženo trošenje.

Intenzivna vožnja **> 2.600 km/mjesečno** 0% analiziranog razdoblja

Automobil se koristi mnogo više nego što je to uobičajeno. Često znači da su dijelovi pod većim opterećenjem i da ih je možda potrebno zamijeniti.

Bez vožnje 0% analiziranog razdoblja

Vozilo nije korišteno tijekom duljeg razdoblja. Automobili koji se dulje vrijeme ne koriste mogu zahtijevati dodatne provjere (baterija, kočnice, gume).

Provjera pravnog statusa

Provjerili smo je li vozilo prošlo tehničke preglede i je li označeno kao otpad.

Nije pronađen nijedan problem
Nisu pronađeni podaci o pravnom statusu ovog vozila

Pravni status

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

Je li vozilo prošlo tehnički pregled?

Nisu pronađeni zapisi o tehničkom pregledu za ovo vozilo.

Je li bilo označeno kao otpad?

Nema zapisa da je ovo vozilo označeno kao otpad.

Preporučeni raspored servisiranja

Za sve detalje o prošlim i sljedećim servisima pregledaj digitalno izvješće.

Sažetak

- Zadnje planirano održavanje bilo je prije 4.850 km – provjeri koje je održavanje bilo potrebno
- Na temelju zabilježene kilometraže, sljedeći preporučeni servis je na 25.150 km

Sljedeći preporučeni servis **na 120.000 km**

Što treba servisirati:

Približno vrijeme trajanja servisiranja 60 min

Filter ulja motora (Zamijenite) | Kotači (Skinite/montirajte) | Filtar goriva (Ispustite) +49 stavki servisiranja

Približno vrijeme trajanja servisiranja 24 min

Korištenje vozila/rad/performanse (Provjerite/obavijestite)

Približno vrijeme trajanja servisiranja 12 min

Filtar kabine (ako ga ima) (Zamijenite)

Približno vrijeme trajanja servisiranja 24 min

Filter za zrak (Zamijenite) | Filtar goriva (Zamijenite)

Približno vrijeme trajanja servisiranja 51 min

Jačina antifriza (Provjerite/obavijestite)

Prethodni preporučeni servis **na 90.000 km**

Što je trebalo servisirati:

Približno vrijeme trajanja servisiranja 60 min

Filter ulja motora (Zamijenite) | Kotači (Skinite/montirajte) | Filtar goriva (Ispustite) +49 stavki servisiranja

Oštećenje

Je li ovo vozilo bilo oštećeno u prošlosti? Kolika je bila vrijednost štete?

Nije pronađen nijedan problem

Nisu pronađeni zapisi o oštećenjima ili procjeni

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4



Nisu pronađena oštećenja

Ponekad mogu biti prikazane netočne informacije, posebno u slučaju provjere starijih vozila. Neovlašteni servisi mogu ilegalno zamaskirati nedostatke ili oštećenja na vozilu, a da pritom nisu nigdje zabilježena. Ponekad može biti zamijenjena čak i pločica s brojem šasije vozila. Koristimo različite metode da bismo otkrili takve prekršaje, ali nemoguće je dati 100 %-tnu garanciju.

Tržišna cijena

Provjerili smo kako se tržišna cijena ovog vozila mijenjala tijekom vremena, na temelju dostupnih povijesnih podataka i procjena cijena.


Vremenska crta prikazuje ograničeno razdoblje i ne odražava cijenu vozila tijekom cijelog njegovog životnog vijeka.

Najviša cijena	**22.950 €**
Prosječna cijena	**18.990 €**
Najniža cijena	**15.900 €**

Kriteriji za procjenu tržišne cijene:

Proizvođač: **Peugeot** | Model: **3008** | Vrsta goriva: **Dizel** | Godina: **2021** | Tržište: **Hrvatska**

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4



Godina	Tržišna cijena	↘ Najniža tržišna vrijednost	↗ Najviša tržišna vrijednost
2023	**29.500 €**	23.500 €	35.910 €
2024	**23.900 €**	19.990 €	28.450 €
2025	**21.950 €**	17.900 €	26.000 €
2026	**18.990 €**	15.900 €	22.950 €
2027	**16.800 €**	14.066 €	20.303 €
2028	**15.900 €**	13.313 €	19.216 €
2029	**14.999 €**	12.558 €	18.127 €
2030	**14.699 €**	12.307 €	17.764 €
2031	**9.899 €**	8.288 €	11.963 €
2032	**7.500 €**	6.280 €	9.064 €
2033	**6.667 €**	5.582 €	8.057 €

Uvidi u tržišne cijene

Prognoza trenda cijena
Očekuje se da će ovo vozilo izgubiti -65% svoje tržišne cijene u sljedećih 7 godina.

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

Pad cijena i razdoblje za povoljnu kupnju
Najveći pad tržišne cijene očekuje se oko 2031. godine, kada vozilo bude staro 10 godina. Kupnja tijekom ovog razdoblja mogla bi biti najpovoljnija

Optimalno vrijeme za prodaju
Prodaja vozila prije najvećeg pada cijene – koji se očekuje oko 2030. godine ili kada vozilo bude staro 9 godina – može ti pomoći da zadržiš veći dio vrijednosti.

Vrijeme prodaje
Na temelju nedavnih podataka o tržištu, slična vozila se obično prodaju u roku od 20 dana

Napomena: Predviđanja se temelje na trenutnim trendovima na tržištu i povijesnim podacima. Stvarna vrijednost pri preprodaji može se promijeniti zbog promjena na tržištu, stanja, lokacije ili drugih čimbenika.

Emisije

Analizirali smo koliko CO_2 ovaj model automobila obično proizvodi i koji se porezi ili naknade mogu primjenjivati.

Emisije CO_2



Uvid u emisije

Ovo vozilo ima prosječne emisije. To će vjerojatno uključivati standardne poreze na emisije.

Specifikacije

Temeljna tehnička i mehanička struktura vozila.

Sažetak
Provjeri odgovaraju li specifikacije vozila onome što ti je rekao prodavač.

Specifikacije vozila

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

Pregled

Proizvođač
Peugeot

Model
3008

Vrsta goriva
Dizel

Generacija modela
2.Generation

Godina modela
2021

Godina proizvodnje
2021

Homologacija
e2*2007/46*0534*18

Performanse i učinkovitost

Vrsta prijenosa
Ručni

Vrsta pogona
Pogon na prednje kotače (FWD)

Zapremnina motora
1,5 l

Snaga pogonskog sklopa
96 kW (129 hp / 131 PS)

Emisije CO2
130 g/km

Oznaka motora
DV5RC

Naziv prijenosa
ML6CO

Vrsta pogonskog sklopa
Unutarnje izgaranje

Karoserija i dimenzije

Vrsta karoserije
SUV

Položaj volana
Volan na lijevoj strani upravljačke konzole

Boja
Crna

Broj vrata
5

Oprema

Značajke i opcije koje je ovo vozilo imalo kad je izašlo iz tvornice.
Ovaj odjeljak sadrži pojednostavljene opise generirane uz pomoć umjetne inteligencije koji će ti pomoći da bolje razumiješ svaku značajku vozila.

Sažetak
Provjeri odgovara li oprema vozila onome što ti je rekao prodavač.

Popis značajki

Kako je primljeno od proizvođača

1915 16410 89 2 0017

2210 06/12/2021

June 12, 2021

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

4510 9834945999

Unique internal identification code for the vehicle

8411 3008 (P84E)

Vehicle model: 3008 (P84E)

AACOT26 AUTOMATIC AIR CONDITIONING

Automatic air conditioning

ABLOLVSOO34 AUTO BOOT LIGHT OR LOAD VOL SWITCH

Automatic boot light or load volume switch

ACHEA23 ALTERNATOR CLASS 18 HEA

Alternator class 18 HEA

AFPSCRSBUM59 ADJUSTMENT FRONT PASSENGER SEAT CUSHION RECLINING SEAT BACK

Adjustable front passenger seat cushion and reclining backrest

AFYCF20 AIRCON FLUID 1234 YF

Air conditioning fluid 1234 YF

ASJDED23 AXLE-SIDE SEAL JB2T D26

Axle-side seal JB2T D26

ASOOTLSOT56 AUTOMATIC SWITCHING ON OF THE LIGHTS+AUTOMATIC SWITCHING

Automatic switching on of the lights

ATXER19 AXLE TORQUE 15 X 67

Axle torque specification: 15 × 67

AUEADIE43 ANTI-THEFT USING ELECTRIC ANTI-THEFT DEVICE

Anti-theft protection using electric anti-theft device

AWAOH22 ALLOY WHEEL ASSEMBLY 1

Alloy wheel assembly 1

BCEHYL27 BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE

Body-colored exterior handles

BCPSCDC242 BSI + COM 2008 + POLY SOUND + CHROME DECOR

BSI, COM 2008, Poly Sound system, chrome decor

BCRYL16 BODY COLOUR ROOF

Body colour roof

BCSCTYL33 BODY COLOUR SPOILER + CHROME TRIM

Body-colored spoiler with chrome trim

BEC313 BOSCH 9.3 ESP

Bosch 9.3 ESP

BFYT13 Body fittings

Description of the body fittings and exterior features of the vehicle

BSMOM31 PANORAMIC BLIND SPOT MONITORING

Panoramic blind spot monitoring system that monitors blind spots around the vehicle

BSWAKA53 BULKHEAD SOUNDPROOFING 7KG+ WHEEL ARCH+TUNNEL+SCUTTLE

Bulkhead soundproofing and wheel arch protection

C038 1500 CM3

1500 cm3 engine

CAFPTL29 CENTRAL ARMREST FLOCKED + PVC

Central armrest flocked and PVC

CBCFBOB38 CHROME + BODY COLOUR FRONT/REAR BUMPER

Chrome and body-colored front and rear bumpers

CCBAT31 CATALYTIC CONVERTER BELOW 50PPM

Catalytic converter below 50ppm

CCDU14 COLD COUNTRIES

Cold countries specification

CEMGVE28 CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS

Curved exterior mirror glass

CLLBA22 CLUB LEATHER L036 "8D"

Club leather seats in specification L036 '8D'

CMPE23 Component manufacturers

Information about the manufacturers of various vehicle components

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

COOR17 5-DOOR CROSS OVER
5-door crossover design

CSG13 PASSENGER CAR
Passenger car

CSPOS22 CHROME SIDE PROTECTORS
Chrome side protectors

CTDS30 CONDENSER 23,5DM2 THICKNESS 12
Condenser with 23.5dm2 thickness 12

DCNIL28 DIGITAL CONNECTED NAVIGATION
Digital connected navigation system

DETIEE32 DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION
Direct exchanger turbo injection system

DEWTDHA38 DASHBOARD EQUIPMENT WITH TEXTILE DECOR
Dashboard equipment with textile decor

DGAWND32 18-INCH DETROIT GREY ALLOY WHEEL
18-inch grey alloy wheels named Detroit

DGDSG22 DIESEL GRADE DA/DE/DE+
Diesel engine with grade DA/DE/DE+

DHAAE23 PARALLEL DRV HEIGHT ADJ
Height adjustable parallel driver's seat

DHSFD1H30 DGT10C HD SCREEN FRONT DISPLAY
Digital HD screen display

DIPWLIL41 DIGITAL INSTRUMENT PANEL 29 WARNING LAMPS
Digital instrument panel with 29 warning lamps

DLDRE23 DV5RC/UE63 1.5 L DIESEL
1.5L diesel engine

DOTRSVG30 DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE
Designed for driving on the right-hand side

DPCWLVS49 DRIVER'S + PASSENGER'S CONCEALABLE WITH LIGHT
Concealable driver and passenger seat belts with light

DRTLD16 DUAL RADIO TUNER
Dual radio tuner

DSBWAAALSVS61 DRIVER'S SEAT BACK WITH ANGLE ADJUSTMENT AND LUMBAR SUPPORT
Driver's seat back with angle adjustment and lumbar support

DTEYE14 DV TYPE ENGINE
Diesel engine type

DTWTDRI33 DOOR TRIM WITH TEXTILE DECORATION
Door trim with textile decoration

DWIN15 2 DRIVEN WHEELS
2 driven wheels

E0418 e2*2007/46*0534*18
European type-approval certification code e2*2007/46*0534*18

ECI10 ELECTRICAL
Electrical

EDIMCO42 ELECTROCHROMATIC DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR
Auto-dimming interior mirror

EEECOE32 EURO 6.3 ENGINE EMISSION CONTROL
Euro 6.3 engine emission control

EFERVMCI43 ELECTRICMEMORY FOLDING EXT REAR VIEW MIRROR
Electric memory folding exterior rearview mirror

EGREAT38 EXHAUST GAS RECYCING "EGR" + EXCHANGER
Exhaust gas recycling system with heat exchanger

ELLD7 ECO LED
Energy-efficient LED lighting

EPIP25 ENGINE POWER 96KW - 300NM
Engine power output: 96kW - 300Nm

ESPCO28 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
Electronic stability program

EUCPNOA42 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE
European Union constructor's plate

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

EVTECOV43 **EURO 6.3 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL**

Euro 6.3 vehicle technical emission control

FABSNNR39 **FR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 30000 NM/RAD**

Front anti-roll bar stiffness: 30000 Nm/rad

FARMNN19 **FRONT AND REAR MATS**

Front and rear mats included

FDFSDLNO43 **FRONT DOOR FRONT SEAL+FRONT/REAR DOOR LOWER**

Front door seals and lower door trim

FDRLNA29 **FRONT DAY RUNNING LIGHT (DRL)**

Front day running lights included

FGLSILA31 **FULL GRAIN LEATHER SATIN INSERT**

Full grain leather with satin inserts

FLWLTL26 **FOOTWELL LIGHTING WITH LED**

Footwell lighting with LED technology

FOMCBBTG33 **FITTING OF MAT + CARPET BOOT BASE**

Fits mat and carpet in the boot area

FPSBFFNA42 **FRONT PASSENGER'S SEAT BASE FULL FOLDING**

Fully folding front passenger seat base

FPSCHAPANA66 **FRONT PASSENGER SEAT CUSHION HEIGHT ADJUSTMENT PARALLEL ADJUSTMENT**

Front passenger seat cushion height adjustment system

FRAFLULDPNI64 **FRONT RIGHT AND FRONT LEFT UNDER-FLOOR LONG DEFLECTOR PROTECTION**

Under-floor deflector protection for front right and front left

FROSNE32 **FRONT-REAR RADAR OBSTACLE SENSOR**

Front-rear radar obstacle sensor

FRSAFN27 **PVC FRONT REAR SIDE ARMREST**

Vinyl armrests for front, rear, and side

FSLP18 **Fuel supply-Engine**

Information related to fuel supply and the engine of the vehicle

FSMCRSG47 **PASSENGER'S FRONT SEAT MANUAL CONTROL + RELAX**

Passenger's front seat with manual controls and relaxation feature

FSTFRSSA41 **4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR)+2 RR SPEAKERS**

4 front speakers and 2 rear speakers system

FTWLTLN27 **FUEL TANK WITH LOCATING TAB**

Fuel tank with locating tab for easy access

FWBWRSNI34 **FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR**

Front wiper blade with rain sensor

FWSNRSNH37 **FRONT WHEEL SENSOR NON-SIGN RR SIGNED**

Front wheel sensor non-sign rear signed

GBCESVO37 **GLOVE BOX + CHROME EFFECT SWITCHPLATE**

Glove box with chrome effect switch plate

GIEL19 **General information**

Overview and general information about the vehicle

GT7 **PEUGEOT**

Manufactured by Peugeot

GTDR12 **GOOD TERRAIN**

Good terrain capability

GTRX20 **Gearbox Transmission**

Details about the gearbox and transmission system of the vehicle

HCRL16 **HYDRAULIC CLUTCH**

Hydraulic clutch mechanism

HMPHD16 **HIGH MEDIUM PLUS**

High medium plus setting

HNA13 **HORNS-HARMONY**

Horns-harmony

HSDR19 **HANDS-FREE STARTING**

Hands-free starting system.

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

ICDTEA31 **INTERNAL COMBUSTION DRIVE TRAIN**

Internal combustion engine drive train

IDOUWLIC51 **INDIRECT DETECTION OF UNDER-INFLATION WITH LOCATION**

Indirect detection of under-inflation with location system

IFEO17 **Interior fittings**

Details about the interior fittings and features of the vehicle

ITACPTH37 **IHX TECHNOLOGY AIR CONDITIONING PIPES**

IHX technology air conditioning pipes

ITFNT20 **18 INCH TYRE FITMENT**

18-inch tyre fitment

KBPPBC23 **KTV - BLACK PEARL PAINT**

Black Pearl Paint

LDTN15 **LEFT-HAND DRIVE**

Left-hand drive

LEBBE6041 **L3 760 70AH EFBC 760 BATTERY BECOMES EFBC**

760 70Ah EFBC battery

LFLWALWALRL42 **LC FR/RR LEDS WITHOUT AMB LED WITH AMB LGT**

LED lights in front and rear without ambient lighting

LKPGTR29 **LEATHER KNOB + PLASTIC GAITER**

Gearshift knob covered in leather and plastic gaiter

LPSPEPSPE47 **LOW POWER SINGLE PINION ELECTRIC POWER STEERING**

Low-power single pinion electric power steering

LRCFMHKG54 **LOCKING REMOTE CONTROL FREQUENCY 433.92 MHZ HETERODYNE**

Remote control with locking feature operating at 433.92 MHz frequency

MADUA26 **MANUAL AIRBAG DEACTIVATION**

Manual airbag deactivation feature

MBNN14 **MOUNTING BOSCH**

Bosch mounting

MCC4 **ML6C**

Manual transmission with 6 speeds

MCL13 **Miscellaneous**

Miscellaneous details and additional information about the vehicle

MCO5 **ML6CO**

Manual 6-speed transmission

MDSCUD36 **MANUAL DRIVER'S SEAT CONTROL+RELAX**

Manual control for driver's seat with relax feature

MLAI16 **METALLIC LACQUER**

Metallic lacquer paint

MLE8 **MID-LIFE**

Mid-life upgrade

MMMO22 **2ND MINOR MODIFICATION**

2nd minor modification

MRCLUR22 **MANUAL REAR CHILD LOCK**

Manual rear child lock

NALMA26 **NORMAL + AUTOMATIC LOCKING**

Normal and automatic locking system

NAMA17 **NORMAL ATMOSPHERE**

Normal atmosphere conditioning

NHSHT15 **NON HEATED SEAT**

Non-heated seats

NSMS17 **NORMAL SUSPENSION**

Normal suspension

NWLWAR22 **NO WATER LEVEL WARNING**

No water level warning system

OEVT39 **PREVENTION+CORRECTION+DETECTION OF EDGE**

System for preventing, correcting, and detecting edges

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

OFWDASR2E46 ONE 2-SPEED FAN 140 W DYNAMIC AIR SHUTTER RB45

One 2-speed fan with 140 watts power and dynamic air shutter model RB45.

Q4015 10 Q4EL 0015646

RABSNNR39 RR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 35000 NM/RAD

Rear anti-roll bar stiffness specification

RASLUT25 REGULATOR AND SPEED LIMIT

Regulator and speed limiter system

REEACL30 R3 ECO ELECTRICAL ARCHITECTURE

R3 eco electrical architecture

RFIEO25 RESERVOIR FILTER INTERIOR

Reservoir filter interior

RFSCRT37 RETRACTABLE FLOOR STORAGE COMPARTMENT

Retractable floor storage compartment

RGLATFSG30 RAISED GEAR LEVER AT THE FLOOR

Gear lever position: Raised at the floor level

RHARA24 REAR HEADREST ADJUSTABLE

Adjustable rear headrests

RKCR19 PUNCTURE REPAIR KIT

Kit for repairing punctures

RMHAOM33 REMOTE MANUAL HEADLAMP ADJUSTMENT

Manual headlamp adjustment from a distance

RR5126 225/55 R18 102V REINFORCED

225/55 R18 102V reinforced tires

RTPBAIO50 RADIATOR 28DM2 THICKNESS 18 PERFO BRAZED ALUMINIUM

Radiator with specific thickness and material

SAT14 PEDAL STANDARD

Standard pedals

SCLCHRE48 STORAGE COMPARTMENT LIGHTING+LED CUP HOLDER+DOOR

Storage Compartment Lighting, LED Cup Holder, Door

SEOGE21 SINGLE EXHAUST OUTLET

Single exhaust outlet

SFBBWPTNR61 SOUNDPROOFING FOR BULKHEAD + BONNET + WHEELARCH + POWER TRAIN

Soundproofing for bulkhead, bonnet, wheel arch, and powertrain

SFBSRFTBAT50 SEPARATE FOLDING BENCH SEAT RELEASED FROM THE BOOT

Foldable bench seat in the boot for extra storage space

SGIKER24 SPEED GRADUATION IN KM/H

Speed graduation in km/h

SITRPQPIN46 SALIN INT TRIM ROOF+WINDSCREEN PILLAR+RR Q PNL

Saline interior trim for roof, windscreen pillar, and rear quarter panel

SLF5 SHELF

Shelving system

SNR8 STANDARD

Standard feature

SOBKBKOA31 SET OF BADGE KEYS + BACK-UP KEY

Set of badge keys + back-up key

SPS26 Suspension-Steering-Brakes

Information regarding the suspension, steering, and brakes of the vehicle

SSDA12 STTD STARTER

Standard starter

STMGTE31 STT TYPE 6-SPEED MANUAL GEARBOX

6-speed manual gearbox

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

SWANR18 STANDARD WIPER ARM

Standard wiper arm

SWGNR25 STANDARD WINDSCREEN GLASS

Standard windscreen glass

TASPA25 TRIPLE ACCESSORIES SOCKET

Triple accessories socket for additional connections

TDWGTD33 TINTED + DARK-TINTED WINDOW GLASS

Tinted + dark-tinted window glass

TFCMT720 TUFT F470 CARPET MAT

Tuft F470 Carpet Mat

TSCARS28 THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG

Includes thorax side and curtain airbags

UCSCEO35 UPPER CONSOLE + STORAGE COMPARTMENT

Upper Console with Storage Compartment

UPVSBR29 1 USB PORT+LVDS2 VIDEO SOCKET

One USB port and LVDS2 video socket

VCIE23 Vehicle characteristics

Details regarding the vehicle's characteristics and specifications

VFDDTA33 VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS

Ventilated front discs/rear discs

WAAHT28 WITHOUT ARMAMENTS ADAPTATION

Vehicle without specific armaments adaptations

WAHD27 WITH "OBD" AUTO-DIAGNOSTICS

With OBD auto-diagnostics

WAHHT27 WITHOUT ADDITIONNAL HEATING

Without additional heating

WAHT15 WITHOUT ASHTRAY

Without ashtray

WAPHT24 WITHOUT ADDITIONAL PULSE

Without additional pulse equipment

WARHMHT37 WITH AUTO RECIRCULATION HEATER MATRIX

Automatic recirculation heater matrix included

WBCMHT31 WITH BATTERY CHARGE MEASUREMENT

With battery charge measurement

WCDHT20 WITHOUT COMPACT DISC

Without compact disc player

WCHT18 WITHOUT CONVERSION

Without conversion

WCHT21 WITHOUT CIGAR-LIGHTER

Without cigar-lighter

WCSMWIFARHI43 WITH CHILD SEAT MOUNTING WITH ISO FR AND RR

Child seat mounting with ISO mountings front and rear

WDELRHT40 WITHOUT DETACHABLE EXTERIOR LASHING RING

Without detachable exterior lashing ring

WDFWDHT36 WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR

Without diesel filter water detector

WEAHT27 WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER

Without equalizer amplifier

WEPQP18 W/O EQUIPMENT PACK

Without equipment pack

WERFTN30 WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY

Western Europe radio frequency

WEUNN24 W/O ENGINE UNDERSHELDING

Without engine undershielding

WFBHT20 WITHOUT FULLER BADGE

No Fuller badge

WFBPHT25 WITHOUT FRONT BUMPER PLUG

Front bumper plug not included

WFFHT21 WITHOUT FRONT FOGLAMP

No front fog lamps included

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

WFTIHT28 **WITHOUT FUEL TANK INSULATION**

Without fuel tank insulation

WHCGCHA30 **WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT**

With heater casing gas circuit

WJROE527 **WHEEL 7.5 J18 RIM OFFSET 49**

7.5J18 wheels with offset 49

WLHT13 **WITHOUT LABEL**

Without label

WLPHT21 **WITHOUT LICENCE PLATE**

Without license plate

WMLHR16 **WITH MIRROR LINK**

With mirror link feature

WNSCSHV36 **WITH NAVIGATION SYSTEM COLOUR SCREEN**

With navigation system color screen

WOCHT24 **WITHOUT ON-BOARD CHARGER**

No on-board charger

WOLIIE23 **W/O OIL LEVEL INDICATOR**

No oil level indicator

WPBCHT32 **WITHOUT PROTECTIVE BATTERY COVER**

Without protective battery cover

WPEFHR29 **WITH PARTICLE EMISSION FILTER**

With particle emission filter

WPFHL18 **WITH POLLEN FILTER**

Equipped with pollen filter

WPTAHT29 **WITHOUT POWER TRAIN ACOUSTICS**

Without powertrain acoustics

WRPPRS27 **W/O RR PASSENGER PROTECTION**

Without rear passenger protection system

WRPVAVPHA49 **WITH REAR PANORAMIC VISUAL ASSISTANCE VISIO PARK1**

With rear panoramic visual assistance system

WRSAHA22 **WITH REAR SEAT ARMREST**

With rear seat armrest

WRWHA15 **WITH REAR WIPER**

Rear wiper included

WRWHT19 **WITHOUT ROOF WINDOW**

Without roof window

WSASHE26 **WITH STEERING ANGLE SENSOR**

With steering angle sensor

WSASSHO27 **WITH STOP AND START STARTER**

Stop and start starter system

WSCHT19 **WITHOUT SPEED CHECK**

Without speed check

WSPPSSHT43 **WITHOUT SIDE PROTECTORS + PLASTIC SIDE SILL**

No side protectors or plastic side sill

WSRDEI26 **WHEEL-SIDE SEAL RZ17.5 D26**

Wheel-side seal RZ17.5 D26

WSWHT19 **WITHOUT SPARE WHEEL**

Without spare wheel

WTCAHT37 **WITHOUT TRAJECTORY CONTROL ASSISTANCE**

Without trajectory control assistance

WTHT14 **WITHOUT TOWBAR**

Without towbar

WTPAHT30 **WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM**

Without theft protection alarm

WTUHT22 **WITHOUT TELEMATIC UNIT**

No telematics unit

WVLRHT32 **WITHOUT VEHICLE LOAD RECOGNITION**

No vehicle load recognition system

WWHF9 **WITH WIFI**

With WiFi connectivity

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

WWTHT18 **WITHOUT WHEEL TRIM**

No wheel trim

WWTHT24 **WITHOUT WARNING TRIANGLE**

Without warning triangle

XX4 **"FX"**

Model: FX

Povlačenja

Provjerili smo je li proizvođač izdao bilo kakva sigurnosna povlačenja koja utječu na ovo vozilo.

Napomena

Pronađena su 2 povlačenja

carVertical uvid

Za ovo je vozilo zabilježeno više povlačenja, ali nije jasno jesu li problemi riješeni. Najbolje je provjeriti kod proizvođača.

Status opoziva: **Nepoznato** Objavljeno 07. 03. 2025.

Proizvođač je povukao ovo vozilo, ali ne možemo potvrditi je li problem riješen.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da se izravno obratiš proizvođaču ili ovlaštenom prodavaču.

Razina rizika povlačenja Niska

Broj opoziva MXL

Opis Tous types: Chaîne arbre cames

Status opoziva: **Nepoznato** Objavljeno 21. 06. 2023.

Proizvođač je povukao ovo vozilo, ali ne možemo potvrditi je li problem riješen.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da se izravno obratiš proizvođaču ili ovlaštenom prodavaču.

Razina rizika povlačenja Niska

Broj opoziva MF6

Opis TTypes véhicules : Soft moteur

Ako je za vozilo izdan opoziv, to znači da vozilo ili njegovi dijelovi imaju oštećenja. Oni moraju biti (1) popravljeni, (2) zamijenjeni ili proizvođač mora napraviti (3) povrat sredstava za kupovinu. Sigurnosna povlačenja najčešća su vrsta opoziva – izdaju se kada vozilo ili njegova oprema imaju sigurnosni rizik ili ne ispunjavaju standarde o sigurnosti motornih vozila. Proizvođači također mogu izdati povlačenje zbog drugih razloga kao što su problemi s emisijom štetnih plinova ili neusklađenosti, problemi s performansama, dijelovima vozila ili programima koji ne predstavljaju izravan sigurnosni rizik.

Vremenska crta

Pronađena 2 zapisa

Vremenska crta zapisa za ovo vozilo

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

12. 2021. Država nepoznata

Proizvedeno

Zabilježen je datum proizvodnje ovog vozila. Navedena zemlja može ukazivati na mjesto proizvodnje ili registracije.

12. 2021. Belgija

Prva registracija

Za ovo vozilo dodan je zapis o registraciji. To može biti zbog prve registracije, promjene vlasništva ili druge službene dokumentacije.



+44

Izvori podataka
Provjerili smo 1000+ izvora podataka u **48 država**

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4

Korisni savjeti nakon čitanja izvješća

Svaki savjet koji primijeniš pomoći će ti da izbjegnete neželjena iznenađenja kasnije. Što bolje provjeriš, to je kupnja sigurnija.

Na temelju ovog izvješća:

- [ ] ## Verify recall status

An open recall is a safety risk. Check if the necessary repairs have been completed before you buy.

- [ ] Contact a certified dealer with the VIN to check if the recall is still open.
- [ ] If open, schedule the free manufacturer repair before driving the car.

Prije kupnje automobila provjeri sljedeće:

- [ ] ## Zatraži pregled stručnjaka

Iskusni mehaničar može uočiti skrivene probleme koji bi tebi mogli promaći. Evo što trebaš učiniti dalje:

- [ ] Naruči provjeru u neovisnom ili ovlaštenom servisnom centru
- [ ] Zamoli mehaničara da provjeri ključne sustave: motor, kočnice, ovjes, elektroniku
- [ ] Zatraži pisane bilješke ili izvješće o svim pronađenim problemima

- [ ] ## Zatraži evidenciju o servisiranju

Evidencija o servisiranju pokazuje koliko je automobil dobro održavan. Evo što trebaš učiniti dalje:

- [ ] Zatraži od prodavača knjižicu servisa ili evidenciju održavanja automobila
- [ ] Provjeri jesu li ulje i filtri redovito mijenjani i kakvo je stanje zupčastog remena
- [ ] Obrati pažnju na sve servise koje nedostaju ili kasne

- [ ] ## Provjeri kilometražu

Provjeri odgovara li kilometraža u ovom izvješću očitanju brojača kilometara automobila. Tvoja zadnja poznata kilometraža je **94.850 km**. Evo što trebaš učiniti dalje:

- [ ] Napravi usporedbu očitanja brojača kilometara i kilometraže navedene u izvješću
- [ ] Potraži znake lažiranja (istrošene papučice, sumnjivi popravci na kontrolnoj ploči)
- [ ] Zatraži objašnjenje za sve što izgleda sumnjivo

- [ ] ## Obavi pravu probnu vožnju

Pravilna probna vožnja pomoći će ti da uočiš probleme s performansama, upravljanjem ili udobnošću – primijetit ćeš puno više na cesti nego na parkiralištu. Evo što trebaš učiniti dalje:

- [ ] Vozi se različitim vrstama cesta: autocestama, gradskim prometom i neravnim ili grubim površinama
- [ ] Osluškuj čudne zvukove ili vibracije
- [ ] Obrati pažnju na upravljivost i udobnost

- [ ] ## Napravi usporedbu sa sličnim automobilima

Provjerom drugih oglasa vidjet ćeš je li tražena cijena poštena ili isplati li se uopće pregovarati. Evo što trebaš učiniti dalje:

- [ ] Pretraži slične automobile online (ista marka, model, godina, kilometraža)
- [ ] Usporedi tražene cijene
- [ ] Provjeri stanje i opremu automobila
- [ ] Iskoristi ove informacije u pregovorima s prodavačem

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 22b60b80-83e4-41dd-b834-93c82cd901a4