CARVERTICAL



Peugeot 5008

VF3MCYHZMMS149326

2021 | Dizel | Ručni | SUV | Siva

Skeniraj za cjelovito izvješće

Povlačenja

Napomena

2 otvorena ili prošla sigurnosna povlačenja pronađena su za ovo vozilo.

Kilometraža

Nisu pronađeni problemi

Posljednja zabilježena kilometraža: 70.798 km.

Provjera pravnog statusa

Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o financijskim ili pravnim rizicima.

Oštećenje

Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o oštećenjima ili procjeni.

Krađa

Nisu pronađeni problemi

Nema podataka o krađi.

Emisije

Nisu pronađeni problemi

Niska razina CO_2 emisija: 134 g/km.

+44 **Izvori podataka**
Provjerili smo 1000+ izvora podataka u **48 država**



Fotografije



Pronašli smo **31 fotografiju** ovog vozila. Skeniraj QR kôd izvješća i pogledaj ih sve.

11. 2026.






Krađa

Provjerili smo je li vozilo trenutno navedeno kao ukradeno, je li ikada u prošlosti prijavljeno kao ukradeno i je li pronađeno.

Nije pronađen nijedan problem
Nismo pronašli nikakve podatke da je vozilo ukradeno.

Evo što smo provjerili:

Traži li se trenutno kao ukradeno?

Nema zapisa koji ukazuju da je ovo vozilo trenutno prijavljeno kao ukradeno i da se za njim traga.

Je li vozilo bilo ukradeno u prošlosti?

Za ovo vozilo nisu pronađeni zapisi o krađama u prošlosti.


Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

Provjera baze podataka ukradenih vozila izvršena je u **8 država**:

Slovenija Rumunjska Slovačka Mađarska Italija Češka Kanada Švedska

Kilometraža

Provjerili smo je li kilometraža točna ili je možda bila lažirana.



Zapisi brojača kilometara	
06. 2021.	**13 km**
10. 2023.	**70.798 km**

Provjera pravnog statusa

Provjerili smo je li vozilo prošlo tehničke preglede i je li označeno kao otpad.

Nije pronađen nijedan problem
Nisu pronađeni podaci o pravnom statusu ovog vozila

Pravni status

Je li vozilo prošlo tehnički pregled?

Nisu pronađeni zapisi o tehničkom pregledu za ovo vozilo.

Je li bilo označeno kao otpad?

Nema zapisa da je ovo vozilo označeno kao otpad.

Preporučeni raspored servisiranja

Za sve detalje o prošlim i sljedećim servisima pregledaj digitalno izvješće.

Sažetak

- Zadnje planirano održavanje bilo je prije 10.798 km – provjeri koje je održavanje bilo potrebno
- Na temelju zabilježene kilometraže, sljedeći preporučeni servis je na 19.202 km

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

Sljedeći preporučeni servis **na 90.000 km**

Što treba servisirati:

Približno vrijeme trajanja servisiranja 60 min

Filter ulja motora (Zamijenite) | Kotači (Skinite/montirajte) | Filtar goriva (Ispustite) | +49 stavki servisiranja

Prethodni preporučeni servis **na 60.000 km**

Što je trebalo servisirati:

Približno vrijeme trajanja servisiranja 60 min

Filter ulja motora (Zamijenite) | Kotači (Skinite/montirajte) | Filtar goriva (Ispustite) | +49 stavki servisiranja

Približno vrijeme trajanja servisiranja 24 min

Korištenje vozila/rad/performanse (Provjerite/obavijestite)

Približno vrijeme trajanja servisiranja 12 min

Filtar kabine (ako ga ima) (Zamijenite)

Približno vrijeme trajanja servisiranja 18 min

Filter za zrak (Zamijenite) | Filtar goriva (Zamijenite)

Oštećenje

Je li ovo vozilo bilo oštećeno u prošlosti? Kolika je bila vrijednost štete?

Nije pronađen nijedan problem
Nisu pronađeni zapisi o oštećenjima ili procjeni



Nisu pronađena oštećenja

Ponekad mogu biti prikazane netočne informacije, posebno u slučaju provjere starijih vozila. Neovlašteni servisi mogu ilegalno zamaskirati nedostatke ili oštećenja na vozilu, a da pritom nisu nigdje zabilježena. Ponekad može biti zamijenjena čak i pločica s brojem šasije vozila. Koristimo različite metode da bismo otkrili takve prekršaje, ali nemoguće je dati 100 %-tnu garanciju.

Tržišna cijena

Provjerili smo kako se tržišna cijena ovog vozila mijenjala tijekom vremena, na temelju dostupnih povijesnih podataka i procjena cijena.

Vremenska crta prikazuje ograničeno razdoblje i ne odražava cijenu vozila tijekom cijelog njegovog životnog vijeka.

Najviša cijena **26.600 €**


Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

Prosječna cijena **21.999 €**

Najniža cijena **16.890 €**

Kriteriji za procjenu tržišne cijene:

Proizvođač: **Peugeot** | Model: **5008** | Vrsta goriva: **Dizel** | Godina: **2021** | Tržište: **Hrvatska**



Godina	Tržišna cijena	↘ Najniža tržišna vrijednost	↗ Najviša tržišna vrijednost
2024	**30.000 €**	24.950 €	35.000 €
2025	**24.500 €**	19.999 €	30.596 €
2026	**21.999 €**	16.890 €	26.600 €
2027	**18.900 €**	14.511 €	22.853 €
2028	**16.500 €**	12.668 €	19.951 €
2029	**15.699 €**	12.053 €	18.982 €
2030	**15.450 €**	11.862 €	18.681 €
2031	**13.258 €**	10.179 €	16.031 €
2032	**11.066 €**	8.496 €	13.380 €
2033	**8.874 €**	6.813 €	10.730 €

Uvidi u tržišne cijene

Prognoza trenda cijena
Očekuje se da će ovo vozilo izgubiti -60% svoje tržišne cijene u sljedećih 7 godina.

Vrijeme prodaje
Na temelju nedavnih podataka o tržištu, slična vozila se obično prodaju u roku od 21 dan

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

Napomena: Predviđanja se temelje na trenutnim trendovima na tržištu i povijesnim podacima. Stvarna vrijednost pri preprodaji može se promijeniti zbog promjena na tržištu, stanja, lokacije ili drugih čimbenika.

Emisije

Analizirali smo koliko CO_2 ovaj model automobila obično proizvodi i koji se porezi ili naknade mogu primjenjivati.

Emisije CO_2



Uvid u emisije

Ovo vozilo ima prosječne emisije. To će vjerojatno uključivati standardne poreze na emisije.

Specifikacije

Temeljna tehnička i mehanička struktura vozila.

Sažetak
Provjeri odgovaraju li specifikacije vozila onome što ti je rekao prodavač.

Specifikacije vozila

Pregled

Proizvođač
Peugeot

Model
5008

Vrsta goriva
Dizel

Generacija modela
2.Generation

Godina modela
2021

Godina proizvodnje
2021

Homologacija
e2*2007/46*0534*17

Performanse i učinkovitost

Vrsta prijenosa
Ručni

Vrsta pogona
Pogon na prednje kotače (FWD)

Zapremnina motora
1,5 l

Snaga pogonskog sklopa
96 kW (129 hp / 131 PS)

Emisije CO2
134 g/km

Oznaka motora
DV5RC

Naziv prijenosa
ML6CO

Vrsta pogonskog sklopa
Unutarnje izgaranje

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

Karoserija i dimenzije

Vrsta karoserije
SUV

Položaj volana
Volan na lijevoj strani upravljačke konzole

Boja
Siva

Broj vrata
5

Oprema

Značajke i opcije koje je ovo vozilo imalo kad je izašlo iz tvornice.
Ovaj odjeljak sadrži pojednostavljene opise generirane uz pomoć umjetne inteligencije koji će ti pomoći da bolje razumiješ svaku značajku vozila.

Sažetak
Provjeri odgovara li oprema vozila onome što ti je rekao prodavač.

Popis značajki

Kako je primljeno od proizvođača

4510 **9834945999**
Unique internal identification code for the vehicle

6210 **28/06/2021**
Date of manufacture: 28th June 2021

7915 **16276 89 2 0211**

8711 **5008 (P87E)**
5008 (P87E)

AACOT26 **AUTOMATIC AIR CONDITIONING**
Automatic air conditioning

ABLOLVSOO34 **AUTO BOOT LIGHT OR LOAD VOL SWITCH**
Automatic boot light or load volume switch

ACHEA23 **ALTERNATOR CLASS 18 HEA**
Alternator class 18 HEA

AFPSCRSBUM59 **ADJUSTMENT FRONT PASSENGER SEAT CUSHION RECLINING SEAT BACK**
Adjustable front passenger seat cushion and reclining backrest

AFYCF20 **AIRCON FLUID 1234 YF**
Air conditioning fluid 1234 YF

ASJDED23 **AXLE-SIDE SEAL JB2T D26**
Axle-side seal JB2T D26

ASOOLOT32 **AUTOMATIC SWITCHING ON OF LIGHTS**
Automatic Switching On of Lights

ATXER19 **AXLE TORQUE 15 X 67**
Axle torque specification: 15 × 67

AUEADIE43 **ANTI-THEFT USING ELECTRIC ANTI-THEFT DEVICE**
Anti-theft protection using electric anti-theft device

AWAOH22 **ALLOY WHEEL ASSEMBLY 1**
Alloy wheel assembly 1

BCC214 **BSI + COM 2008**
BSI and COM 2008 system

BCEHYL27 **BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE**
Body-colored exterior handles

BCFBCGNFYL63 **BODY COLOUR FRONT/REAR BUMPER + CHROME GRILLE + NEUTRAL FAIRING**
Body colour front and rear bumpers, chrome grille, and neutral fairing

BCRYL16 **BODY COLOUR ROOF**
Body colour roof

BCSYL19 **BODY COLOUR SPOILER**
Body colour spoiler

BEC313 **BOSCH 9.3 ESP**
Bosch 9.3 ESP

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

BFYT13 **Body fittings**
Description of the body fittings and exterior features of the vehicle

CAFPTL29 **CENTRAL ARMREST FLOCKED + PVC**
Central armrest flocked and PVC

CCBAT31 **CATALYTIC CONVERTER BELOW 50PPM**
Catalytic converter below 50ppm

CDALTL39 **CENTRAL DEADLOCKING + AUTOMATIC LOCKING**
Central deadlock system with automatic locking feature

CFRSATR29 **CLOTH FRONT REAR SIDE ARMREST**
Cloth seats with front and rear side armrests

CSG13 **PASSENGER CAR**
Passenger car

DCNIL28 **DIGITAL CONNECTED NAVIGATION**
Digital connected navigation system

DFSCAABVS57 **DRIVER'S FR SEAT CUSHION ADJUSTMENT ADJUSTABLE BACKREST**
Driver's front seat cushion adjustment with adjustable backrest

DHAAE23 **PARALLEL DRV HEIGHT ADJ**
Height adjustable parallel driver's seat

DIPWLIL41 **DIGITAL INSTRUMENT PANEL 29 WARNING LAMPS**
Digital instrument panel with 29 warning lamps

DOOWLVC33 **DRIV OCCULT+PASS OCCULT W/O LIGHT**
Driver and passenger occult lighting

DRTLD16 **DUAL RADIO TUNER**
Dual radio tuner

DTWCDRI32 **DOOR TRIM WITH CARBON DECORATION**
Door trim with carbon fiber decoration

E0418 **e2*2007/46*0534*17**
E-Mark e2*2007/46*0534*17

EDIMCO42 **ELECTROCHROMATIC DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR**
Auto-dimming interior mirror

EFEMCI38 **ELECTRIC FOLDING EXTERIOR MIRROR+DIODE**
Electric folding exterior mirrors with diode

ELLD7 **ECO LED**
Energy-efficient LED lighting

C038 **1500 CM3**
1500 cm3 engine

CATA7 **CLOTH A**
The interior of this vehicle is equipped with CLOTH A material.

CCDU14 **COLD COUNTRIES**
Cold countries specification

CEMGVE28 **CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS**
Curved exterior mirror glass

CMPE23 **Component manufacturers**
Information about the manufacturers of various vehicle components

CTDS30 **CONDENSER 23,5DM2 THICKNESS 12**
Condenser with 23.5dm2 thickness 12

DETIEE32 **DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION**
Direct exchanger turbo injection system

DGDSG22 **DIESEL GRADE DA/DE/DE+**
Diesel engine with grade DA/DE/DE+

DHSFD1H30 **DGT10C HD SCREEN FRONT DISPLAY**
Digital HD screen display

DLDRE23 **DV5RC/UE63 1.5 L DIESEL**
1.5L diesel engine

DOTRSVG30 **DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE**
Designed for driving on the right-hand side

DTEYE14 **DV TYPE ENGINE**
Diesel engine type

DWIN15 **2 DRIVEN WHEELS**
2 driven wheels

ECI10 **ELECTRICAL**
Electrical

EEECOE32 **EURO 6.3 ENGINE EMISSION CONTROL**
Euro 6.3 engine emission control

EGREAT38 **EXHAUST GAS RECYCING "EGR" + EXCHANGER**
Exhaust gas recycling system with heat exchanger

EPGPPT25 **EVL - PLATINUM GREY PAINT**
EVL - Platinum Grey paint

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

EPIP25 ENGINE POWER 96KW - 300NM

Engine power output: 96kW - 300Nm

ESPCO28 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

Electronic stability program

EVTECOV43 EURO 6.3 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL

Euro 6.3 vehicle technical emission control

FARSMGWFNN43 FRONT AND REAR STANDARD MUD GUARD WITH FOAM

Front and rear standard mud guards with foam

FDFSDLNO43 FRONT DOOR FRONT SEAL+FRONT/REAR DOOR LOWER

Front door seals and lower door trim

FOMCBBTG33 FITTING OF MAT + CARPET BOOT BASE

Fits mat and carpet in the boot area

FPSCHAPANA66 FRONT PASSENGER SEAT CUSHION HEIGHT ADJUSTMENT PARALLEL ADJUSTMENT

Front passenger seat cushion height adjustment system

FROSNE32 FRONT-REAR RADAR OBSTACLE SENSOR

Front-rear radar obstacle sensor

FSLP18 Fuel supply-Engine

Information related to fuel supply and the engine of the vehicle

FWBWRSNI34 FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR

Front wiper blade with rain sensor

GACLVO29 GLOVEBOX AND CONSOLE LIGHTING

Lighting in both glovebox and console

GIEL19 General information

Overview and general information about the vehicle

GTDR12 GOOD TERRAIN

Good terrain capability

HCRL16 HYDRAULIC CLUTCH

Hydraulic clutch mechanism

HSDR19 HANDS-FREE STARTING

Hands-free starting system.

ICDTEA31 INTERNAL COMBUSTION DRIVE TRAIN

Internal combustion engine drive train

IFEO17 Interior fittings

Details about the interior fittings and features of the vehicle

ERCLCI24 ELECTRIC REAR CHILD LOCK

Electric rear child lock

EUCPNOA42 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

European Union constructor's plate

FABSNNN42 FRONT ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 35000 NM/RAD

Front anti-roll bar stiffness 35000 Nm/rad

FCLRCLFRLRRLLCR80 1 FR COURTESY LMP+2 RR COURTESY LMP+2 FR READING LMP+2 RR READING LMP+AMBNCE LED

1 front courtesy lamp, 2 rear courtesy lamps, 2 front reading lamps, 2 rear reading lamps, ambient LED lighting

FDRLNA29 FRONT DAY RUNNING LIGHT (DRL)

Front day running lights included

FPSBFFNA42 FRONT PASSENGER'S SEAT BASE FULL FOLDING

Fully folding front passenger seat base

FRAFLULDPNI64 FRONT RIGHT AND FRONT LEFT UNDER-FLOOR LONG DEFLECTOR PROTECTION

Under-floor deflector protection for front right and front left

FSCMRNE33 FRONT SEAT CONTROL MANUAL + RELAX

Manual front seat controls with relaxation feature

FSTFRSSA41 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR)+2 RR SPEAKERS

4 front speakers and 2 rear speakers system

FWSNRSNH37 FRONT WHEEL SENSOR NON-SIGN RR SIGNED

Front wheel sensor non-sign rear signed

GBCESVO37 GLOVE BOX + CHROME EFFECT SWITCHPLATE

Glove box with chrome effect switch plate

GT7 PEUGEOT

Manufactured by Peugeot

GTRX20 Gearbox Transmission

Details about the gearbox and transmission system of the vehicle

HLHW8 HIGH LOW

High and low settings

HSNA13 HORN STANDARD

Standard horn

IDOUWLIC51 INDIRECT DETECTION OF UNDER-INFLATION WITH LOCATION

Indirect detection of under-inflation with location system

ISAWR1N35 P8X 17 INCH STYLE 1 ALLOY WHEEL RIM

17-inch Style 1 alloy wheel rim

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

ITACPTH37 IHX TECHNOLOGY AIR CONDITIONING PIPES

IHX technology air conditioning pipes

ITFNT20 17 INCH TYRE FITMENT

Tyre fitment size: 17 inches

ITUEN29 INDEPENDENT TELEMATIC UNIT 3S

Independent telematic unit

LDTN15 LEFT-HAND DRIVE

Left-hand drive

LEBBE6041 L3 760 70AH EFBC 760 BATTERY BECOMES EFBC

760 70Ah EFBC battery

LKPGTR29 LEATHER KNOB + PLASTIC GAITER

Gearshift knob covered in leather and plastic gaiter

LPDPEPSPE47 LOW POWER DOUBLE PINION ELECTRIC POWER STEERING

Low power electric power steering with double pinion

LRCFMHKG54 LOCKING REMOTE CONTROL FREQUENCY 433.92 MHZ HETERODYNE

Remote control with locking feature operating at 433.92 MHz frequency

LRSBRPBOT46 PYRO LAT RR SEAT BELT RETRACTOR + 3 POINT BELT

Rear seat belt retractor system with pyrotechnic technology and a 3-point belt

MADUA26 MANUAL AIRBAG DEACTIVATION

Manual airbag deactivation feature

MBNN14 MOUNTING BOSCH

Bosch mounting

MCC4 ML6C

Manual transmission with 6 speeds

MCDFPRA36 MICRO CARBON DECORATION FASCIA PANEL

Interior fascia panel with micro carbon decoration

MCL13 Miscellaneous

Miscellaneous details and additional information about the vehicle

MCO5 ML6CO

Manual 6-speed transmission

MCTU22 MULTIPURPOSE CROSSOVER

Multipurpose crossover

MDSCUD36 MANUAL DRIVER'S SEAT CONTROL+RELAX

Manual control for driver's seat with relax feature

MION16 MINOR INDEX "02"

Minor index marking as '02'

MLAI16 METALLIC LACQUER

Metallic lacquer paint

MLE8 MID-LIFE

Mid-life upgrade

NAMA17 NORMAL ATMOSPHERE

Normal atmosphere conditioning

NFTWLTPS43 NON-PRESSURISED FUEL TANK WITH LOCATING TAB

Non-pressurised fuel tank with locating tab

NHSHT15 NON HEATED SEAT

Non-heated seats

NSMS17 NORMAL SUSPENSION

Normal suspension

NSPTL23 NEUTRAL SIDE PROTECTORS

Neutral side protectors

NWLWAR22 NO WATER LEVEL WARNING

No water level warning system

OEVT39 PREVENTION+CORRECTION+DETECTION OF EDGE

System for preventing, correcting, and detecting edges

OFWDASR2E46 ONE 2-SPEED FAN 140 W DYNAMIC AIR SHUTTER RB45

One 2-speed fan with 140 watts power and dynamic air shutter model RB45.

Q4015 10 Q4EL 0008789

RABSNRRT52 REAR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 30000 NM/RAD REINFORCED

Rear anti-roll bar with a stiffness rating of 30000 Nm/rad, designed to be reinforced for improved stability

RASLUT25 REGULATOR AND SPEED LIMIT

Regulator and speed limiter system

REBAIO32 RADIATOR 28DM2 EP: 18 BRAZED ALU

Radiator with 28dm2 EP: 18 brazed aluminum

REEACL30 R3 ECO ELECTRICAL ARCHITECTURE

R3 eco electrical architecture

RFIEO25 RESERVOIR FILTER INTERIOR

Reservoir filter interior

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

RGLATFSG30 **RAISED GEAR LEVER AT THE FLOOR**

Gear lever position: Raised at the floor level

RKCR19 **PUNCTURE REPAIR KIT**

Kit for repairing punctures

RR6126 **215/65 R17 103V REINFORCED**

Reinforced tires size 215/65 R17 103V for strength and performance.

SAT14 **PEDAL STANDARD**

Standard pedals

SBWANR54 **SOUNDPROOFING BULKHEAD 7KG + WHEEL ARCH+TUNNEL+SCUTTLE**

Soundproofing bulkhead 7kg + wheel arch + tunnel + scuttle

SEOGE21 **SINGLE EXHAUST OUTLET**

Single exhaust outlet

SGIKER24 **SPEED GRADUATION IN KM/H**

Speed graduation in km/h

SLSWWDOL41 **2 SPOKE LEATHER STEERING WHEEL WITH DECOR**

Leather steering wheel with decorative element, featuring a two-spoke design

SOBKBKOA31 **SET OF BADGE KEYS + BACK-UP KEY**

Set of badge keys + back-up key

SRSSPA33 **3 SEPARATE REAR SEATS (3 SLIDING)**

Three separate rear seats, all of which are sliding for flexible seating arrangements

SSSAS31 **2 PLACES SUPPLEMENT SEPAR SEATS**

Dual seats with supplemental separate seating

SWANR18 **STANDARD WIPER ARM**

Standard wiper arm

TASPA25 **TRIPLE ACCESSORIES SOCKET**

Triple accessories socket for additional connections

TSCARS28 **THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG**

Includes thorax side and curtain airbags

UTER10 **UPPER TRIM**

The upper part of the vehicle has trim enhancements

VFDDTA33 **VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS**

Ventilated front discs/rear discs

WAHD27 **WITH "OBD" AUTO-DIAGNOSTICS**

With OBD auto-diagnostics

RHARA24 **REAR HEADREST ADJUSTABLE**

Adjustable rear headrests

RMHAOM33 **REMOTE MANUAL HEADLAMP ADJUSTMENT**

Manual headlamp adjustment from a distance

RRWMA18 **7" RIM ROAD WHEELS**

Road wheels with a 7-inch rim size

SBEI19 **SIDE BLINDS "ROW 2"**

Side blinds for second row

SEN6 **SCREEN**

Screen display for navigation or other information

SFBBWPTNR61 **SOUNDPROOFING FOR BULKHEAD + BONNET + WHEELARCH + POWER TRAIN**

Soundproofing for bulkhead, bonnet, wheel arch, and powertrain

SITRPQPIN46 **SALIN INT TRIM ROOF+WINDSCREEN PILLAR+RR Q PNL**

Saline interior trim for roof, windscreen pillar, and rear quarter panel

SNR8 **STANDARD**

Standard feature

SPS26 **Suspension-Steering-Brakes**

Information regarding the suspension, steering, and brakes of the vehicle

SSDA12 **STTD STARTER**

Standard starter

STMGTE31 **STT TYPE 6-SPEED MANUAL GEARBOX**

6-speed manual gearbox

SWGNR25 **STANDARD WINDSCREEN GLASS**

Standard windscreen glass

TBR6 **TOWBAR**

This vehicle comes with a towbar for towing purposes.

UPVSBR29 **1 USB PORT+LVDS2 VIDEO SOCKET**

One USB port and LVDS2 video socket

VCIE23 **Vehicle characteristics**

Details regarding the vehicle's characteristics and specifications

WAAHT28 **WITHOUT ARMAMENTS ADAPTATION**

Vehicle without specific armaments adaptations

WAHHT27 **WITHOUT ADDITIONNAL HEATING**

Without additional heating

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

WAHT15 WITHOUT ASHTRAY
Without ashtray

WAPHD21 WITH ADDITIONAL PULSE
Additional pulse feature included

WBCMHT31 WITH BATTERY CHARGE MEASUREMENT
With battery charge measurement

WBHT13 WITHOUT BADGE
Without Badge

WBSMHT29 WITHOUT BLIND SPOT MONITORING
Without blind spot monitoring system

WBTOT13 W/O BOOT TIDY
Without boot tidy storage

WCAE13 W/O CARPETMAT
Without carpet floor mats

WCDHT20 WITHOUT COMPACT DISC
Without compact disc player

WCHT18 WITHOUT CONVERSION
Without conversion

WCHT21 WITHOUT CIGAR-LIGHTER
Without cigar-lighter

WDELRHT40 WITHOUT DETACHABLE EXTERIOR LASHING RING
Without detachable exterior lashing ring

WDFWDHT36 WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR
Without diesel filter water detector

WDSLHT26 WITHOUT DOOR SILL LIGHTING
Without door sill lighting

WEAHT27 WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER
Without equalizer amplifier

WEPQP18 W/O EQUIPMENT PACK
Without equipment pack

WERFTN30 WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY
Western Europe radio frequency

WEUNN24 W/O ENGINE UNDERSHELDING
Without engine undershielding

WFBHT20 WITHOUT FULLER BADGE
No Fuller badge

WFBPHT25 WITHOUT FRONT BUMPER PLUG
Front bumper plug not included

WFFHT21 WITHOUT FRONT FOGLAMP
No front fog lamps included

WFTIHT28 WITHOUT FUEL TANK INSULATION
Without fuel tank insulation

WHCGCHA30 WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT
With heater casing gas circuit

WHMHA18 WITH HEATER MATRIX
With heater matrix

WLHT13 WITHOUT LABEL
Without label

WLPHT21 WITHOUT LICENCE PLATE
Without license plate

WMLHR16 WITH MIRROR LINK
With mirror link feature

WNSCSHV36 WITH NAVIGATION SYSTEM COLOUR SCREEN
With navigation system color screen

WOLIIE23 W/O OIL LEVEL INDICATOR
No oil level indicator

WPBCHT32 WITHOUT PROTECTIVE BATTERY COVER
Without protective battery cover

WPEFHR29 WITH PARTICLE EMISSION FILTER
With particle emission filter

WPFHL18 WITH POLLEN FILTER
Equipped with pollen filter

WPTAHT29 WITHOUT POWER TRAIN ACOUSTICS
Without powertrain acoustics

WRIWFIHA38 WITH REAR ISOFIX, WITHOUT FRONT ISOFIX
Rear Isofix present, front Isofix not included

WRPPRS27 W/O RR PASSENGER PROTECTION
Without rear passenger protection system

WRPVAVPHA49 WITH REAR PANORAMIC VISUAL ASSISTANCE VISIO PARK1
With rear panoramic visual assistance system

WRSAHT23 WITHOUT RR SEAT ARMREST
Without Rear Seat Armrest

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

WRWHA15 **WITH REAR WIPER**
Rear wiper included

WRWHT19 **WITHOUT ROOF WINDOW**
Without roof window

WSASHE26 **WITH STEERING ANGLE SENSOR**
With steering angle sensor

WSASSHO27 **WITH STOP AND START STARTER**
Stop and start starter system

WSCHT19 **WITHOUT SPEED CHECK**
Without speed check

WSPPSSHT43 **WITHOUT SIDE PROTECTORS + PLASTIC SIDE SILL**
No side protectors or plastic side sill

WSRDEI26 **WHEEL-SIDE SEAL RZ17.5 D26**
Wheel-side seal RZ17.5 D26

WSWHT19 **WITHOUT SPARE WHEEL**
Without spare wheel

WTCAHT37 **WITHOUT TRAJECTORY CONTROL ASSISTANCE**
Without trajectory control assistance

WTDT13 **WINDOW TINTED**
Tinted windows

WTPAHT30 **WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM**
Without theft protection alarm

WTSHI18 **WITH TAILGATE SEAL**
With tailgate seal

WWHF9 **WITH WIFI**
With WiFi connectivity

WWTHR15 **WITH WORK TABLE**
Equipped with a work table

WWTHT18 **WITHOUT WHEEL TRIM**
No wheel trim

WWTHT24 **WITHOUT WARNING TRIANGLE**
Without warning triangle

XX4 **"FX"**
Model: FX

Povlačenja

Provjerili smo je li proizvođač izdao bilo kakva sigurnosna povlačenja koja utječu na ovo vozilo.

Napomena
Pronađena su 2 povlačenja

carVertical uvid
Za ovo je vozilo zabilježeno više povlačenja, ali nije jasno jesu li problemi riješeni. Najbolje je provjeriti kod proizvođača.

Status opoziva: **Nepoznato** Objavljeno 07. 03. 2025.

Proizvođač je povukao ovo vozilo, ali ne možemo potvrditi je li problem riješen.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da se izravno obratiš proizvođaču ili ovlaštenom prodavaču.

Razina rizika povlačenja Niska

Broj opoziva MXL

Opis Tous types: Chaîne arbre cames

Status opoziva: **Nepoznato** Objavljeno 21. 06. 2023.

Proizvođač je povukao ovo vozilo, ali ne možemo potvrditi je li problem riješen.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da se izravno obratiš proizvođaču ili ovlaštenom prodavaču.

Razina rizika povlačenja Niska

Broj opoziva MF6

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

Opis TTypes véhicules : Soft moteur

Ako je za vozilo izdan opoziv, to znači da vozilo ili njegovi dijelovi imaju oštećenja. Oni moraju biti (1) popravljeni, (2) zamijenjeni ili proizvođač mora napraviti (3) povrat sredstava za kupovinu. Sigurnosna povlačenja najčešća su vrsta opoziva – izdaju se kada vozilo ili njegova oprema imaju sigurnosni rizik ili ne ispunjavaju standarde o sigurnosti motornih vozila. Proizvođači također mogu izdati povlačenje zbog drugih razloga kao što su problemi s emisijom štetnih plinova ili neusklađenosti, problemi s performansama, dijelovima vozila ili programima koji ne predstavljaju izravan sigurnosni rizik.

Vremenska crta

Pronađena 3 zapisa

Vremenska crta zapisa za ovo vozilo

06. 2021. **Država nepoznata**

Proizvedeno

Zabilježen je datum proizvodnje ovog vozila. Navedena zemlja može ukazivati na mjesto proizvodnje ili registracije.

06. 2021. **Belgija**

Prva registracija

Za ovo vozilo dodan je zapis o registraciji. To može biti zbog prve registracije, promjene vlasništva ili druge službene dokumentacije.

11. 2026. **Litva**

Na prodaju

Zapis oglasa pokazuje da je ovaj automobil bio oglašen na prodaju. Ponekad se navedena zemlja može razlikovati od stvarne lokacije vozila.

+44

Izvori podataka
Provjerili smo 1000+ izvora podataka u **48 država**

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2

Korisni savjeti nakon čitanja izvješća

Svaki savjet koji primijeniš pomoći će ti da izbjegnete neželjena iznenađenja kasnije. Što bolje provjeriš, to je kupnja sigurnija.

Na temelju ovog izvješća:

- [ ] ### Verify recall status

  An open recall is a safety risk. Check if the necessary repairs have been completed before you buy.

  - [ ] Contact a certified dealer with the VIN to check if the recall is still open.
  - [ ] If open, schedule the free manufacturer repair before driving the car.

Prije kupnje automobila provjeri sljedeće:

- [ ] ### Zatraži pregled stručnjaka

  Iskusni mehaničar može uočiti skrivene probleme koji bi tebi mogli promaći. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Naruči provjeru u neovisnom ili ovlaštenom servisnom centru
  - [ ] Zamoli mehaničara da provjeri ključne sustave: motor, kočnice, ovjes, elektroniku
  - [ ] Zatraži pisane bilješke ili izvješće o svim pronađenim problemima

- [ ] ### Zatraži evidenciju o servisiranju

  Evidencija o servisiranju pokazuje koliko je automobil dobro održavan. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Zatraži od prodavača knjižicu servisa ili evidenciju održavanja automobila
  - [ ] Provjeri jesu li ulje i filtri redovito mijenjani i kakvo je stanje zupčastog remena
  - [ ] Obrati pažnju na sve servise koje nedostaju ili kasne

- [ ] ### Provjeri kilometražu

  Provjeri odgovara li kilometraža u ovom izvješću očitanju brojača kilometara automobila. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Napravi usporedbu očitanja brojača kilometara i kilometraže navedene u izvješću
  - [ ] Potraži znake lažiranja (istrošene papučice, sumnjivi popravci na kontrolnoj ploči)
  - [ ] Zatraži objašnjenje za sve što izgleda sumnjivo

- [ ] ### Obavi pravu probnu vožnju

  Pravilna probna vožnja pomoći će ti da uočiš probleme s performansama, upravljanjem ili udobnošću – primijetit ćeš puno više na cesti nego na parkiralištu. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Vozi se različitim vrstama cesta: autocestama, gradskim prometom i neravnim ili grubim površinama
  - [ ] Osluškuj čudne zvukove ili vibracije
  - [ ] Obrati pažnju na upravljivost i udobnost

- [ ] ### Napravi usporedbu sa sličnim automobilima

  Provjerom drugih oglasa vidjet ćeš je li tražena cijena poštena ili isplati li se uopće pregovarati. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Pretraži slične automobile online (ista marka, model, godina, kilometraža)
  - [ ] Usporedi tražene cijene
  - [ ] Provjeri stanje i opremu automobila
  - [ ] Iskoristi ove informacije u pregovorima s prodavačem

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: 3b0382ed-b006-4184-8e70-237881ec1ed2