CARVERTICAL



Škoda Octavia

TMBJG8NX7PY153863

2023 | Dizel | Automatski | Karavan

Skeniraj za cjelovito izvješće

Kilometraža

Nisu pronađeni problemi

Posljednja zabilježena kilometraža: 134.752 km.

Provjera pravnog statusa

Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o financijskim ili pravnim rizicima.

Oštećenje

Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o oštećenjima ili procjeni.

Krađa

Nisu pronađeni problemi

Nema podataka o krađi.


+44

Izvori podataka
Provjerili smo 1000+ izvora podataka u **48 država**

Fotografije

Pronašli smo **30 fotografija** ovog vozila. Skeniraj QR kôd izvješća i pogledaj ih sve.

10. 2026.










Krađa

Provjerili smo je li vozilo trenutno navedeno kao ukradeno, je li ikada u prošlosti prijavljeno kao ukradeno i je li pronađeno.

Nije pronađen nijedan problem
Nismo pronašli nikakve podatke da je vozilo ukradeno.

Evo što smo provjerili:

Traži li se trenutno kao ukradeno?

Nema zapisa koji ukazuju da je ovo vozilo trenutno prijavljeno kao ukradeno i da se za njim traga.

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

Je li vozilo bilo ukradeno u prošlosti?

Za ovo vozilo nisu pronađeni zapisi o krađama u prošlosti.

Provjera baze podataka ukradenih vozila izvršena je u **8 država**:


Slovenija Rumunjska Slovačka Mađarska Italija Češka Kanada Švedska

Kilometraža

Provjerili smo je li kilometraža točna ili je možda bila lažirana.

Sažetak

- Posljednja poznata kilometraža: 134.752 km
- Prosječna kilometraža sličnih modela: 88.844 km
- Pronađeno je 5 zapisa o kilometraži



Kilometraža — Uobičajena kilometraža za ovaj model

Vozačke navike

Pogledaj koliko je intenzivno ovaj automobil korišten. Manje korištenja obično znači i manje trošenja, dok intenzivna vožnja može dovesti do bržeg trošenja ključnih dijelova.

Ograničena vožnja **< 600 km/mjesečno** 0% analiziranog razdoblja

Automobil je korišten manje nego što je to uobičajeno. Ograničeno korištenje ponekad može dovesti do propadanja neaktivnih dijelova.

Uobičajena vožnja **600 - 3.000 km/mjesečno** 0% analiziranog razdoblja

Tipičan obrazac vožnje. Često znači stalno korištenje i uravnoteženo trošenje.

Intenzivna vožnja **> 3.000 km/mjesečno** 100% analiziranog razdoblja

Automobil se koristi mnogo više nego što je to uobičajeno. Često znači da su dijelovi pod većim opterećenjem i da ih je možda potrebno zamijeniti.

Bez vožnje 0% analiziranog razdoblja

Vozilo nije korišteno tijekom duljeg razdoblja. Automobili koji se dulje vrijeme ne koriste mogu zahtijevati dodatne provjere (baterija, kočnice, gume).

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

Zapisi brojača kilometara	
05. 2023.	**18 km**
03. 2024.	**31.474 km**
11. 2024.	**60.190 km**
07. 2025.	**90.992 km**
04. 2026.	**134.752 km**

Zapisi brojača kilometara

Očekivana trenutna kilometraža

Na temelju nedavnih vozačkih navika, trenutna kilometraža može biti **oko 164.280 km.** Stvarna kilometraža može se razlikovati – provjeri brojač kilometara automobila radi točnosti.

Vozačke navike			
05. 2023. - 04. 2026.	**Intenzivna vožnja**	**3.861 km/mjesečno**

Provjera pravnog statusa

Provjerili smo je li vozilo prošlo tehničke preglede i je li označeno kao otpad.

Nije pronađen nijedan problem
Nisu pronađeni podaci o pravnom statusu ovog vozila

Pravni status

Je li vozilo prošlo tehnički pregled?

Nisu pronađeni zapisi o tehničkom pregledu za ovo vozilo.

Je li bilo označeno kao otpad?

Nema zapisa da je ovo vozilo označeno kao otpad.

Preporučeni raspored servisiranja

Za sve detalje o prošlim i sljedećim servisima pregledaj digitalno izvješće.

Sažetak
- Zadnje planirano održavanje bilo je prije 14.752 km – provjeri koje je održavanje bilo potrebno
- Na temelju zabilježene kilometraže, sljedeći preporučeni servis je na 248 km

Sljedeći preporučeni servis **na 135.000 km**

Što treba servisirati:

Približno vrijeme trajanja servisiranja 48 min

Filter ulja motora (Zamijenite) +10 stavki servisiranja

Prethodni preporučeni servis **na 120.000 km**

Što je trebalo servisirati:

Približno vrijeme trajanja servisiranja 48 min

Filter ulja motora (Zamijenite) +10 stavki servisiranja

Približno vrijeme trajanja servisiranja 66 min

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

Postupak parkirne kočnice (Provjerite/obavijestite) | Instrumenti/lampice upozorenja (Provjerite/obavijestite) | Sirena (Provjerite/obavijestite)

+54 stavki servisiranja

Približno vrijeme trajanja servisiranja 6 min

Rad krovnog prozora (Provjerite/obavijestite) | Cijevi vodilice krovnog prozora (Provjerite/obavijestite)

Približno vrijeme trajanja servisiranja 12 min

Filtar kabine (ako ga ima) (Zamijenite)

Približno vrijeme trajanja servisiranja 42 min

Ulje prijenosa s dvostrukom spojkom (DCT) (Ispustite/napunite)

Oštećenje

Je li ovo vozilo bilo oštećeno u prošlosti? Kolika je bila vrijednost štete?

Nije pronađen nijedan problem
Nisu pronađeni zapisi o oštećenjima ili procjeni



Nisu pronađena oštećenja

Ponekad mogu biti prikazane netočne informacije, posebno u slučaju provjere starijih vozila. Neovlašteni servisi mogu ilegalno zamaskirati nedostatke ili oštećenja na vozilu, a da pritom nisu nigdje zabilježena. Ponekad može biti zamijenjena čak i pločica s brojem šasije vozila. Koristimo različite metode da bismo otkrili takve prekršaje, ali nemoguće je dati 100 %-tnu garanciju.

Tržišna cijena

Provjerili smo kako se tržišna cijena ovog vozila mijenjala tijekom vremena, na temelju dostupnih povijesnih podataka i procjena cijena.


Vremenska crta prikazuje ograničeno razdoblje i ne odražava cijenu vozila tijekom cijelog njegovog životnog vijeka.

Najviša cijena	30.050 €
Prosječna cijena	**22.700 €**
Najniža cijena	17.900 €

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

Kriteriji za procjenu tržišne cijene:

Proizvođač: **Škoda** | Model: **Octavia** | Vrsta goriva: **Dizel** | Vrsta prijenosa: **Automatski** | Godina: **2023** | Tržište: **Hrvatska**



Godina	Tržišna cijena	↘ Najniža tržišna vrijednost	↗ Najviša tržišna vrijednost
2025	**28.289 €**	22.800 €	37.444 €
2026	**22.700 €**	17.900 €	30.050 €
2027	**21.500 €**	16.954 €	28.461 €
2028	**19.990 €**	15.763 €	26.463 €
2029	**19.000 €**	14.982 €	25.152 €
2030	**14.200 €**	11.197 €	18.798 €
2031	**12.999 €**	10.250 €	17.208 €
2032	**12.700 €**	10.015 €	16.812 €
2033	**11.500 €**	9.068 €	15.224 €

Uvidi u tržišne cijene

Prognoza trenda cijena
Očekuje se da će ovo vozilo izgubiti -49% svoje tržišne cijene u sljedećih 7 godina.

Pad cijena i razdoblje za povoljnu kupnju
Najveći pad tržišne cijene očekuje se oko 2030. godine, kada vozilo bude staro 7 godina. Kupnja tijekom ovog razdoblja mogla bi biti najpovoljnija

Optimalno vrijeme za prodaju

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

Prodaja vozila prije najvećeg pada cijene – koji se očekuje oko 2029. godine ili kada vozilo bude staro 6 godina – može ti pomoći da zadržiš veći dio vrijednosti.

Vrijeme prodaje
Na temelju nedavnih podataka o tržištu, slična vozila se obično prodaju u roku od 8 dana

Napomena: Predviđanja se temelje na trenutnim trendovima na tržištu i povijesnim podacima. Stvarna vrijednost pri preprodaji može se promijeniti zbog promjena na tržištu, stanja, lokacije ili drugih čimbenika.

Emisije

Analizirali smo koliko CO_2 ovaj model automobila obično proizvodi i koji se porezi ili naknade mogu primjenjivati.

carVertical uvid
Ovo vozilo ima niske emisije. Može se kvalificirati za niže poreze na emisije. Provjeri lokalne propise i vidi vrijede li popusti.

Emisije CO_2



Specifikacije

Temeljna tehnička i mehanička struktura vozila.

Sažetak
Provjeri odgovaraju li specifikacije vozila onome što ti je rekao prodavač.

Specifikacije vozila

Pregled

Proizvođač **Škoda**	Model **Octavia**	Vrsta goriva **Dizel**
Generacija modela **4.Generation**	Godina modela **2023**	Godina proizvodnje **2023**
Kategorija **M1**	Tržište modela **Francuska**	Oznaka proizvođača **Octavia**
Homologacija **e8*2007/46*0355*14**		

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

Performanse i učinkovitost

Vrsta prijenosa
Automatski

Vrsta pogona
Pogon na prednje kotače (FWD)

Zapremnina motora
2 l

Snaga pogonskog sklopa
85 kW (114 hp / 116 PS)

Broj cilindara
4

Br. brzina
7

Emisije CO2
118,2 g/km

Standard emisija
Euro 6

Potrošnja goriva (kombinirana)
3,76 l/100km

Oznaka motora
DTRB

Opis motora
2.0 TDI

Naziv prijenosa
tiptronic

Vrsta pogonskog sklopa
Unutarnje izgaranje

Karoserija i dimenzije

Vrsta karoserije
Karavan

Položaj volana
Volan na lijevoj strani upravljačke konzole

Broj sjedala
5

Broj vrata
5

Širina
1.829 mm

Veličina kotača
16 in

Težina praznog vozila
1.372 kg

Bruto težina
1.970 kg

Oprema

Instalirane značajke, opcije i tehnologija.
Ovaj odjeljak sadrži pojednostavljene opise generirane uz pomoć umjetne inteligencije koji će ti pomoći da bolje razumiješ svaku značajku vozila.

Sažetak
Provjeri odgovara li oprema vozila onome što ti je rekao prodavač.

Popis značajki

Kako je primljeno od proizvođača

0A2 4 doors
4 Doors Equipped

0AC Front stabilizer
Front Stabilizer Installed

0B3 Wheelbase
Wheelbase Specification

0BA Without rear stabilizer
No Rear Stabilizer Included

0EG Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission
DQ200 -- vehicle components --
Installation Differentiation for Dual-Clutch Transv. Transmission DQ200 -- Vehicle Components --

0F5 Fuel system for diesel engine
Fuel System Designed for Diesel Engine

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

0FA Standard manufacturing sequence
Manufacturing Sequence Followed as Standard

0K0 Without alternative drive system
No Alternative Drive System Installed

0N1 Standard rear axle
Standard Rear Axle Setup

0NB Nameplate set in basic style
Basic Style Nameplate Set

0P0 Rear exhaust tailpipe (standard)
Standard Rear Exhaust Tailpipe

0TD Floor mats in front and rear
Front and rear floor mats

0VB Information kit in French
Information kit provided in the French language.

0Y1 Standard climatic zones
Standard Climatic Zones Configured

0YL Weight range 11 installation control only, no requirement forecast
Installation control only, weight range 11 control without requirement forecast

1AQ BRS for vehicles without electric drive (ESC and electric brake booster)
Brake System for Non-Electric Drive Vehicles

1E9 Without activated carbon canister with SCR
No Activated Carbon Canister with SCR

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
Special Identification Plate for EC M1 Passenger Vehicle

1G8 Breakdown kit
Breakdown Kit Included

1JA Rear shock absorption, basic version 1
Basic Rear Shock Absorption Version 1

1KE Disk brakes in rear
Rear Disk Brakes Included

1M5 Trailer hitch preparation
Preparation for installing a trailer hitch

1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Variable Steering Assist System Installed

1NL Trims for alloy wheels
Alloy Wheel Trims Included

1PF Standard wheel bolts
Standard Wheel Bolts Used

1Q3 Mass damper for steering wheel, XX Hz
Mass damper for steering wheel

1S3 Tool kit
Tool Kit Provided

1SA Without additional front underbody guard
Additional Front Underbody Guard Not Included

1U8 Without folding table on front seat backrest
No Folding Table on Front Seat Backrest

1X0 Front wheel drive
Front Wheel Drive Configuration

1Y3 Electronic differential lock XDS dynamic traction control
Dynamic Traction Control and Differential Lock System Implemented

1Z0 Initial standard fuel filling
Standard Initial Fuel Filling

1ZE Disk brakes in front (Geomet D)
Front Disk Brakes with GEOMET D Coating

20A Without electric motor (hybrid)
No Electric Motor (Hybrid) Installed

2A0 Without delivery equipment
No Additional Delivery Equipment Included

2B1 Additional exterior noise suppression
Additional Exterior Noise Suppression Installed

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

2F0 Without locking and starting systems

No Locking and Starting Systems Added

2FT Sports multifunction steering wheel with tiptronic (leather + wood)

Sports multifunction steering wheel with tiptronic feature, made of leather and wood

2H0 Without "Drive select"

Without 'Drive Select'

2JB Standard bumpers

Standard bumpers

2WA Without additional tires

No Additional Tires Provided

3A2 ISOFIX anchors for child seats on outer rear bench seats and on front passenger seat, compatible for i-Size

Includes ISOFIX anchors for child seats on rear bench seats and front passenger seat

3C7 3-point seat belt for center rear seat

3-Point Seat Belt for Center Rear Seat

3CA Without partition

Without partition

3D3 Center console

Center Console Unit Installed

3FA Without roof insert (standard roof)

No Roof Insert Provided

3GA Without cargo area

No cargo area

3H0 Without backrest release for front seats

No Backrest Release for Front Seats

3L3 Manual height adjustment for front seats

Manual height adjustment for front seats

3N3 Storage compartments in trunk

Trunk Storage Compartments Provided

3NU Rear seat bench unsplit, backrest split folding with center armrest

Rear Seat Bench Unsplit with Split Folding Backrest and Center Armrest

3QT 3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment

Front 3-Point Seat Belts with Pretensioner and Height Adjustment

3S2 Black roof rails

Black roof rails

3T2 Three rear head restraints

Rear Head Restraints - Three Included

3U2 Sliding trunk cover

Sliding Trunk Cover Provided

3W3 Special interior noise suppression

Special Interior Noise Suppression System Installed

3X0 Without load-through hatch

No Load-Through Hatch Included

3ZU 3-point seat belts, outer rear with ECE label

Outer Rear 3-Point Seat Belts with ECE Label

4A0 Without seat heater

No seat heater

4AU Door and side trim panel

Door and Side Trim Panel Included

4BI Emission standard EU6 AP

Emission standard EU6 AP for compliance

4D0 Without seat ventilation/massage seat

No Seat Ventilation/Massage Feature

4E2 Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)

Electric tailgate/trunk lid release

4G3 Storage compartment, left and right 1st row of seats

Storage compartments located on the left and right side of the 1st row of seats

4GS Heat-insulating glass windshield

Heat-Insulating Windshield Glass

4H3 Manual child safety lock

Manual child safety lock

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

4K5 Central locking system "Keyless Entry" with fingerprint

Keyless Entry with Fingerprint and Central Locking System

4KC Side and rear windows in heat-insulatingglass

Side and rear windows in heat-insulating glass

4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

4N0 Standard dashboard

Standard dashboard configuration

4P3 Rear floor panel module, type 4

Type 4 Rear Floor Panel Module

4R4 Power windows with comfort operation andcircuit breaker

Power Windows with Comfort Operation and Circuit Breaker

4UP Driver and front passenger airbag with knee airbag and front passenger airbag deactivation

Driver and Front Passenger Airbags with Knee Airbag and Deactivation Feature

4ZE Black moldings

Black moldings

5C0 Without special body measures

No Special Body Measures Applied

5F1 1 armrest for left front seat and 2 armrests for right front seat

Armrests for Front Seats

5J1 Rear spoiler

Rear Spoiler Installed

5JB Ambulance seat for medical staff with head bolster on partition

Ambulance Seat with Head Bolster on Partition

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

Transport Protection Film with Additional Measures

5TD Decorative aluminum inserts

Decorative Aluminum Inserts

5XB Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side, and airbag label on sun visor

Sun visors with mirror and airbag label

5ZF Front head restraints

Front Head Restraints Included

6C2 Side airbag in front with curtain airbagand interaction airbag in front

Front side airbags, curtain airbags, and interaction airbags are installed in the vehicle.

6E3 Center armrest in front

Front Center Armrest Installed

6EA Without additional side body covers (stone guard)

Without Additional Side Body Covers (Stone Guard)

6FF Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts

Body-Colored Exterior Mirror Housings and Add-On Parts

6I1 Lane keeping system

Lane Keeping System Functionality Enabled

6LA Vent

Includes ventilation system.

6M0 Without tie down straps/net/pocket

No Tie Down Straps/Net/Pocket Included

6N0 Without mud flap

No Mud Flaps Included

6NA Unsplit molded headliner

Unsplit Molded Headliner Installed

6Q0 Without gearshift knob/handle

No Gearshift Knob/Handle Included

6SG Luggage compartment floor covering "Comfort"

Comfort Luggage Compartment Floor Covering

6T0 Without interior light in footwell

No interior light in the footwell

6XK Exterior mirrors, auto-dimming, power-folding/adjustable/heated

Power-folding/auto-dimming/heated exterior mirrors

6Y9 Without speed limiter

No speed limiter

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

76A **Without mode 3 charging cable**

No Mode 3 Charging Cable Included

7AA **Electronic engine immobilizer**

Electronic Engine Immobilizer Included

7B2 **12-volt socket in luggage boot**

12-Volt Socket in Luggage Boot

7E0 **Without heat accumulator/auxiliary heater**

Without heat accumulator/auxiliary heater

7J2 **Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible**

Multi-color Digital Cockpit Pro allowing the selection of various info profiles

7K1 **Direct tire pressure monitoring system**

Direct Tire Pressure Monitoring System

7L6 **Start/stop system with regenerative braking**

Start/Stop System with Regenerative Braking

7M5 **Without protective film for scuff plate**

No Protective Film for Scuff Plate Applied

7P4 **Manually adjustable lumbar support in front seats**

Manually adjustable lumbar support in front seats

7UG **Navigation system - High**

High navigation system installed

7W0 **Without extended safety system**

No Extended Safety System Installed

7X2 **Park distance control in front and rear**

Front and Rear Park Distance Control

7Y0 **Without lane change assist**

Without lane change assist

8AR **Radio "gamma" with removable operating panel**

Gamma Radio with Removable Operating Panel Installed

8FA **Without second battery**

No Second Battery Provided

8G0 **Without light control**

Without light control

8GU **Alternator 140 A**

140 A Alternator Installed

8IT **LED headlamps**

LED Headlamps Equipped

8J3 **Hand brake/low brake fluid level warninglight and inscription**

Hand Brake/Low Brake Fluid Level Warning Light

8K1 **Separate daytime running lights**

Separate Daytime Running Lights Installed

8M1 **Rear window wiper and washer system with intermittent control**

Rear Window Wiper and Washer System with Intermittent Control

8N6 **Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor**

Windshield Wiper Control with Light/Rain Sensor

8Q1 **Headlight range adjustment**

Headlight Range Adjustment Capability

8RM **8 speakers (passive)**

8 Speakers (Passive)

8T8 **Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter**

Adaptive Cruise Control with Speed Limiter

8TL **Rear fog light on one side, back-up light on both sides**

One side has rear fog light while both sides have back-up light

8VQ **Dark Red LED rear combination lamps, with dynamic turn signal**

Comes with Dark Red LED rear combination lamps that feature dynamic turn signal functionality

8WA **Without front fog lamps**

No Front Fog Lamps

8X0 **Without headlamp washer system**

Without Headlamp Washer System

8Y1 **Two-tone horn**

Two-Tone Horn Included

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

8Z5 Not hot country
Not Configured for Hot Climate Conditions

8ZQ Antenna for FM reception only, diversity
Diversity Antenna for FM Reception Only

9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Climatronic with Impact Pressure Control and CFC-Free

9E3 Luggage compartment lighting
Luggage Compartment Lighting

9HA Without additional malfunction display
No Additional Malfunction Display Included

9J0 Without supertone system and tone sequence control
No Supertone System or Tone Sequence Control

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater
No Auxiliary Heater/Fuel-Fired Parking Heater Installed

9P4 Seat belt reminder, electric contact in front and rear, visual and acoustical
Electric Contact Seat Belt Reminder with Visual and Acoustical Alert

9T0 Without heated washer nozzles
No heated washer nozzles

9TC Additional reflectors (door area)
Additional reflectors in door area

9WJ Power supply/TV signal for customized installation
Power Supply/TV Signal for Customized Installation

9Z0 Operating voltage 12 V
Standard Operating Voltage 12 V

9ZX Mobile phone interface
Mobile phone interface included.

A8C Comfort equipment
Comfort equipment

AV1 Driving on the right
Designed for Driving on the Right Side of the Road

B08 Type approval country France
Type approval for France

B0A Component parts set without country-specific building regulation
Component Parts Set with No Country-Specific Building Regulations

BG ESC special vehicle 14
Special Vehicle Equipment Package with Electronic Stability Control

C14 Operating permit, alteration
Operating permit for making alterations

C5X Alloy wheels 7J x 16
Alloy wheels measuring 7 inches by 16 inches

DE4 4-cylinder diesel engine 2.0 l TDI, 85 kW
4-cylinder diesel engine TDI with a power output of 85 kW and a displacement of 2.0 liters

E0A No special edition
Standard Edition, No Special Version

EA0 Without follow-on warranty
No Follow-On Warranty Included

EL5 Online service, with OCU, with head unitcoding, without engine immobilizer interconnection
Online Service with Overhead Control Unit and Head Unit Coding, Engine Immobilizer Not Integrated

EM1 Driver alert system
Driver Alert System Installed

ER1 Regional code " ECE " for radio
Regional Radio Code 'ECE' Enabled

EV0 Without charging cable
Charging Cable Not Included

EW0 Without maintenance contract
No maintenance contract included.

F0A No special purpose vehicle, standard equipment
Standard Equipment, No Special Purpose Vehicle

FB0 Standard paint coating
Standard Paint Coating

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

FM0 Basic equipment variant

Basic equipment variant

G1C Seven-speed automatic transmission

Seven-Speed Automatic Transmission Installed

GP0 Vehicles without special upgrade measures

Vehicle Does Not Include Special Upgrade Measures

HA3 Tires 205/60 R16 92V

Tires are 205/60 R16 92V.

IG1 Curb weight range 1

Curb Weight Range 1

J0V Battery 420 A (70 Ah)

Battery - 420 A (70 Ah)

KA2 With rear view camera system (type 2)

Rear View Camera System (Type 2) Equipped

KS0 Without head-up display

Without head-up display

L0L Left-hand drive

Left-Hand Drive Configuration

ND0 Without adapter

Without adapter

NZ2 Pan-European emergency call service

Pan-European Emergency Call Service Enabled

QE0 Without storage compartment package/box

No Storage Compartment Package/Box Included

QH1 Voice control

Voice Control System Included

QK1 With multifunction camera

Multifunction Camera Installed

QR8 Without dynamic road sign display

Dynamic Road Sign Display Not Included

T6M 4-cylinder diesel engine 2.0 l

4-cylinder diesel engine with a displacement of 2.0 liters

G01 Shock absorption in front

Shock Absorption in Front

GM1 Standard electronic engine sound

Standard Electronic Engine Sound System

GW0 Without Car2X

Car Does Not Feature Car2X Communication System

IA0 Without bracket

No Bracket Included

IN1 Rear axle weight, type 1

Type 1 Rear Axle Weight

K8D Wagon/Avant

Wagon/Avant Body Type

KK3 Refrigerant R1234yf

Uses Refrigerant R1234YF for Cooling

L06 Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast

Suspension Range 06 Installation Control Only, No Requirement Forecast

N2T Seat trim covers in fabric

Seat covers made of fabric material

NY0 Standard battery/alternator capacity

Standard battery/alternator capacity

Q1A Standard seats in front

Standard front seats

QG1 Service interval prolongation

Service Interval Prolongation Enabled

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

Service Indicator Set for 30,000 KM or 2 Years

QQ0 Without add. lights (interior lighting)

Without additional lights (interior lighting)

QV3 Digital radio reception

Digital Radio Reception Enabled

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

Instrument Cluster with Km/h Speedometer

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

U9B **1 x USB type C and CD player**

Includes 1 x USB Type C Port and CD Player

UG1 **Hill start assist**

Hill Start Assist Feature Included

UH2 **Parking brake**

Parking Brake System

UK1 **Standard rear seat release**

Standard rear seat release

V1P **Tire suppliers for EU countries**

Tire Suppliers Approved for EU Countries

VF0 **Standard pedal cluster**

Standard Pedal Cluster

WFA **Lights & Vision package incl. high-beam control Light Assist**

Includes the Lights & Vision package with high-beam control Light Assist

X3A **Equipment options subset for France**

Equipment subset for France

YOY **Preparation for Guide & Inform and Security & Service**

Includes features for Guide & Inform services and Security & Service preparation

Vremenska crta

Pronađeno 5 zapisa

Vremenska crta zapisa za ovo vozilo

05. 2023. Država nepoznata

Proizvedeno

Zabilježen je datum proizvodnje ovog vozila. Navedena zemlja može ukazivati na mjesto proizvodnje ili registracije.

06. 2023. Francuska

Prva registracija

Za ovo vozilo dodan je zapis o registraciji. To može biti zbog prve registracije, promjene vlasništva ili druge službene dokumentacije.

08. 2026. Francuska

Registrirano

Za ovo vozilo dodan je zapis o registraciji. To može biti zbog prve registracije, promjene vlasništva ili druge službene dokumentacije.

10. 2026. Francuska

Na prodaju

Zapis oglasa pokazuje da je ovaj automobil bio oglašen na prodaju. Ponekad se navedena zemlja može razlikovati od stvarne lokacije vozila.

10. 2026. Litva

Na prodaju

Zapis oglasa pokazuje da je ovaj automobil bio oglašen na prodaju. Ponekad se navedena zemlja može razlikovati od stvarne lokacije vozila.

+44

Izvori podataka
Provjerili smo 1000+ izvora podataka u **48 država**

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f

Korisni savjeti nakon čitanja izvješća

Svaki savjet koji primijeniš pomoći će ti da izbjegnete neželjena iznenađenja kasnije. Što bolje provjeriš, to je kupnja sigurnija.

Prije kupnje automobila provjeri sljedeće:

- [ ] ## Zatraži pregled stručnjaka

  Iskusni mehaničar može uočiti skrivene probleme koji bi tebi mogli promaći. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Naruči provjeru u neovisnom ili ovlaštenom servisnom centru
  - [ ] Zamoli mehaničara da provjeri ključne sustave: motor, kočnice, ovjes, elektroniku
  - [ ] Zatraži pisane bilješke ili izvješće o svim pronađenim problemima

- [ ] ## Zatraži evidenciju o servisiranju

  Evidencija o servisiranju pokazuje koliko je automobil dobro održavan. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Zatraži od prodavača knjižicu servisa ili evidenciju održavanja automobila
  - [ ] Provjeri jesu li ulje i filtri redovito mijenjani i kakvo je stanje zupčastog remena
  - [ ] Obrati pažnju na sve servise koje nedostaju ili kasne

- [ ] ## Provjeri kilometražu

  Provjeri odgovara li kilometraža u ovom izvješću očitanju brojača kilometara automobila. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Napravi usporedbu očitanja brojača kilometara i kilometraže navedene u izvješću
  - [ ] Potraži znake lažiranja (istrošene papučice, sumnjivi popravci na kontrolnoj ploči)
  - [ ] Zatraži objašnjenje za sve što izgleda sumnjivo

- [ ] ## Obavi pravu probnu vožnju

  Pravilna probna vožnja pomoći će ti da uočiš probleme s performansama, upravljanjem ili udobnošću – primijetit ćeš puno više na cesti nego na parkiralištu. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Vozi se različitim vrstama cesta: autocestama, gradskim prometom i neravnim ili grubim površinama
  - [ ] Osluškuj čudne zvukove ili vibracije
  - [ ] Obrati pažnju na upravljivost i udobnost

- [ ] ## Napravi usporedbu sa sličnim automobilima

  Provjerom drugih oglasa vidjet ćeš je li tražena cijena poštena ili isplati li se uopće pregovarati. Evo što trebaš učiniti dalje:

  - [ ] Pretraži slične automobile online (ista marka, model, godina, kilometraža)
  - [ ] Usporedi tražene cijene
  - [ ] Provjeri stanje i opremu automobila
  - [ ] Iskoristi ove informacije u pregovorima s prodavačem

Ovo PDF izvješće uključuje samo najvažnije pojedinosti iz povijesti vozila. Za najdetaljnije i najnovije podatke uvijek pogledaj digitalno carVertical izvješće dostupno na našoj web stranici. Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost podataka u trenutku generiranja, imaj na umu da ne možemo jamčiti da ova PDF datoteka nije modificirana ili izmijenjena nakon što je izrađena. ID izvješća: f1c00f83-ddd2-474a-9a13-3da5fe9b149f